



MEMORÁNDUM: N° 2086 /C

ANT. : Concurso público para el otorgamiento de concesiones de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada, correspondiente al 1er. Cuatrimestre de 2022.

MAT. : Informa resultado primera evaluación.

SANTIAGO, 01 de julio de 2022

**DE : CLAUDIO ARAYA SAN MARTÍN
SUBSECRETARIO DE TELECOMUNICACIONES**

**A : JUAN CARLOS MUÑOZ ABOGABIR
MINISTRO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES**

Remito a Ud. el Informe N° 1 de la evaluación preliminar, correspondiente al concurso público del 1er. Cuatrimestre de 2022, para el otorgamiento de concesiones de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada.

INFORME

El informe da cuenta de la evaluación de las solicitudes presentadas, con el pronunciamiento a que se refiere el inciso 3° y 6° del artículo 13A de la Ley General de Telecomunicaciones.

1. En el punto 1, se informa de todas las localidades incluidas en el llamado a concurso, según las solicitudes recibidas por esta Subsecretaría.
2. En el punto 2, se informa sobre las exclusiones de frecuencias del concurso.
3. En los puntos 3, 4 y 5, se informa la aprobación de las bases, apertura de las solicitudes presentadas por las concursantes, localidades sin postulantes y aquellas observadas y excluidas.
4. En los puntos 6 y 7 se informa la cantidad de solicitudes por localidad y del procedimiento de evaluación de las solicitudes en el presente concurso.
5. En el punto 8 y 9, se informa de la evaluación de las solicitudes y del resultado preliminar del concurso.
6. En el punto 10, se informa de la proposición de resoluciones, a partir de la información del punto 9.

Saluda atentamente a Ud.,

CLAUDIO MARCELO ARAYA SAN MARTÍN
Firmado digitalmente por
CLAUDIO MARCELO ARAYA
SAN MARTÍN
Fecha: 2022.07.04 20:13:44
-04'00'

CLAUDIO ARAYA SAN MARTÍN
Subsecretario de Telecomunicaciones

DISTRIBUCIÓN:

- Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones
 - Departamento Servicios de Radiodifusión.
- CLA/MLF/RDC/rdc.

Firmado digitalmente por
CAROLINA TATIANA LAGOS AGUIRRE
Fecha: 2022.07.01
14:28:17 -04'00'

Firmado digitalmente por
MARCO ANTONIO LABRA FUENZALIDA
Fecha: 2022.07.01 14:30:48 -04'00'

SANTIAGO, 01 de julio de 2022

INFORME N° 1

EVALUACIÓN 1^{er} CUATRIMESTRE 2022 EN FRECUENCIA MODULADA

ALCANCE

El presente informe da cuenta de la evaluación de solicitudes de concesiones de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada correspondiente al 3^{er} Cuatrimestre de 2021, con pronunciamiento según inciso 3° y 6° del artículo 13A de la Ley General de Telecomunicaciones.

1. El 15.01.2022 se publicó en el Diario Oficial N° 43.153, el llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada, efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, correspondiente al 1^{er} Cuatrimestre de 2022, rectificado por la Resolución Exenta N° 683 de 14.03.2022, publicada en el Diario Oficial N° 43.214, de 28.03.2022, en adelante el concurso.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 13° de la Ley General de Telecomunicaciones N° 18.168 de 1982, se llamó a concurso público para optar a “Concesiones de Radiodifusión Sonora”, en las localidades, desglosadas por región, que a continuación se indican:

SOLICITUDES NUEVAS

| Región | Localidades |
|--|--|
| de Tarapacá | Collahuasi, La Tirana, Nueva Victoria, Pica. |
| de Antofagasta | Antucoya-María Elena, Calama. |
| de Atacama | Alto del Carmen, Caldera, Cuesta Pajonales, Diego de Almagro, Huasco-Freirina, Mal Paso, Paipote. |
| de Coquimbo | Arboleda Grande, Cuncumén, El Sol, Illapel, La Serena, Monte Patria, Monte Patria(*), Panguecillo, Salamanca, Tilama, Vicuña. |
| de Valparaíso | Cabildo, Chalaco, La Calera, La Ligua, Llole, Los Ándes-San Felipe, Los Vilos, Papudo, Puchuncaví, Pullay, San Esteban, Zapallar. |
| Metropolitana de Santiago | Melipilla. |
| del Libertador General Bernardo O'Higgins | Doñihue, Requínoa, San Fernando. |
| del Maule | Constitución, González Bastías, Parral, Pelarco, Putú, Rauco, Romeral, Sagrada Familia, San Javier, Talca, Teno, Yervas Buenas. |
| de Ñuble | Chillán, El Sauce, Huarilhue, Las Raíces, Pueblo Seco, Quinchamalí-Chillán, Ranguelmo, San Fabián de Alico, San Nicolás, Tiuquilemu, Trehuaco, Zemita. |
| del Biobío | Arauco, Cabrero, Concepción, Coronel, Lebu, Los Álamos, Lota, Ñipas, Quilleco, Rafael, Villa Rucalhue. |
| de La Araucanía | Angol, Imperial, Lonquimay, Los Sauces, Lumaco, Pitrufoquén, Purén, Temuco, Traiguén, Victoria. |
| de Los Ríos | La Unión, Lanco. |
| de Los Lagos | Achao, Ancud, Ayacara, Calbuco, Castro, Chaitén, Quellón, Quidalco Alto. |
| de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Caleta Tortel, Puerto Aguirre, Puerto Guadal, Río Tranquilo, Villa O'Higgins. |
| de Magallanes y de la Antártica Chilena | Puerto Natales, Punta Arenas, Villa Renoval. |

Notas:

De acuerdo a dispuesto en el inciso 2° del artículo 13° de la Ley N° 18.168 de 1982, las concesiones que fueron caducadas o extinguidas en el periodo, para este concurso, en la modalidad de frecuencia modulada que figura marcada con (*), se encuentra disponible en el concurso de Radiodifusión Sonora correspondiente al 1er Cuatrimestre de 2022.

SOLICITUDES DE RENOVACIÓN

| Región | Localidades |
|--|---|
| de Arica y Parinacota | Arica ⁽³⁾ |
| de Tarapacá | Alto Hospicio, Iquique ⁽²⁾ |
| de Antofagasta | Antofagasta |
| de Atacama | Tierra Amarilla |
| de Coquimbo | Illapel, La Serena, Ovalle |
| de Valparaíso | San Antonio, Casablanca, Reñaca-Cochoa-Concón, El Quisco, Nogales |
| Región Metropolitana de Santiago | Curacaví |
| del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando, Santa Cruz |
| del Maule | Curicó, Talca |
| de Ñuble | El Carmen, Quillón |
| del Biobío | Los Ángeles ⁽²⁾ , El Huertón |
| de La Araucanía | Cholchol, Villarrica |
| de Los Ríos | La Unión, Lago Ranco, Río Bueno-La Unión, Valdivia ⁽²⁾ |
| de Los Lagos | Ancud, Osorno ⁽²⁾ , Puerto Montt |
| de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique |

Nota: entre paréntesis se indica el número de concesiones a renovar.

2. Por Resolución Exenta N° 359, de 07.02.2022, publicada en el Diario Oficial N° 43.179, de 15.02.2022, rectificada por la Resolución Exenta N° 694, de 15.03.2022, publicada en el Diario Oficial N° 43.212, de 25.03.2022, se excluyeron las solicitudes que requerían frecuencias para las siguientes localidades:

SOLICITUDES NUEVAS

| Región | Localidades |
|---|--|
| de Tarapacá | La Tirana. |
| de Antofagasta | Calama. |
| de Atacama | Alto del Carmen, Caldera, Cuesta Pajonales, Huasco-Freirina, Mal Paso, Paipote. |
| de Coquimbo | Arboleda Grande, Cuncumén, El Sol, Illapel, La Serena, Monte Patria, Panguecillo, Salamanca, Vicuña. |
| de Valparaíso | La Calera, La Ligua, Lolleo, Los Andes-San Felipe, Los Vilos, Papudo, Puchuncaví, Pullay, San Esteban, Zapallar. |
| Metropolitana de Santiago | Melipilla. |
| del Libertador General Bernardo O'Higgins | Requínoa, San Fernando. |
| del Maule | Constitución, González Bastías, Parral, Pelarco, Rauco, Romeral, Sagrada Familia, San Javier, Talca, Tenorio, Yerbabuena. |
| de Ñuble | Chillán, El Sauce, Huarilhue, Las Raíces, Pueblo Seco, Quinchamalí-Chillán, Ranguelmo, San Fabián de Alico, San Nicolás, Tiuquilemu, Trehuaco, Zemita. |
| del Biobío | Arauco, Cabrero, Concepción, Coronel, Los Álamos, Lota, Ñipas, Quilleco, Rafael. |
| de La Araucanía | Imperial, Lumaco, Pitrufuquén, Temuco, Traiguén, Victoria. |
| de Los Ríos | La Unión. |
| de Los Lagos | Achao, Ancud, Calbuco, Castro, Quellón, Quidalco Alto. |
| de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas. |

3. Por Resolución Exenta N° 463, de 21.02.2022, se aprobó las Bases Generales (BG) y Bases Técnicas (BT) del concurso.

4. El día 05.04.2022 se realizó la apertura de las postulaciones de forma remota, acto en el cual no se presentaron solicitudes de concesión de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada para las siguientes localidades:

| Región | Localidades |
|---|---------------------------|
| Región de Coquimbo | Tilama (89,5 MHz) |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Río Tranquilo (104,5 MHz) |

5. De conformidad con la Resolución Exenta N° 986 de 30.03.2022, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que designó la Comisión encargada de llevar a cabo el acto de apertura de forma remota, a través de la plataforma Meet, de las carpetas digitales S2, de Antecedentes Técnicos y S3, de Antecedentes Legales, recepcionadas a través de la plataforma web de ingreso de postulaciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, estableciendo su procedimiento de actuación, en el momento de la apertura y en revisión posterior realizada por dicha Comisión se han constatado irregularidades a las que se refiere el artículo 12 inciso 4°, de las Bases del concurso.

| CONCURSANTE | N° INGRESO SUBTEL TÉCNICO | N° INGRESO SUBTEL LEGAL | OBSERVACIÓN |
|---|---------------------------|-------------------------|--|
| SOCIEDAD RADIODIFUSORA TUCAPEL LIMITADA | | 53.418 | No presenta carpeta digital S2 de Antecedentes Técnicos. Artículo 12, b) de las Bases Generales. |

Observaciones Complementarias:

En revisión posterior de la totalidad de las carpetas digitales **S3** de Antecedentes Legales y **S2** de Antecedentes Técnicos, realizada por esta Comisión de conformidad a lo previsto en el penúltimo inciso del artículo 12° de las Bases Generales, se ha constatado la existencia de las observaciones que se detalla a continuación:

| CONCURSANTE | N° INGRESO SUBTEL TÉCNICO | N° INGRESO SUBTEL LEGAL | OBSERVACIÓN |
|---|---------------------------|-------------------------|---|
| SOCIEDAD RADIODIFUSORA TUCAPEL LIMITADA | | 53.418 | En la carpeta digital S3 de Antecedentes Legales, no acompaña Declaración jurada, al tenor del artículo 16° bis, letra b), de la Ley, que designe un domicilio ANEXO 4 y Declaración jurada, al tenor del artículo 4°, Inciso 7, de las Bases ANEXO 10. |

Por Resolución Exenta N° 1.192 de 19.04.2022, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, se excluyó del concurso la solicitud de concesión en frecuencia modulada presentada por la siguiente la postulante SOCIEDAD RADIODIFUSORA TUCAPEL LIMITADA.

6. El Concurso Público correspondiente al 1^{er} Cuatrimestre de 2022, en Frecuencia Modulada, quedó establecido por las siguientes localidades y solicitudes:

| Región | Localidad/ Frecuencia | Cantidad de Solicitudes |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| de Arica y Parinacota | Arica (101,9 MHz) | 3 |
| | Arica (105,7 MHz) | 1 |
| | Arica (106,3 MHz) | 3 |
| de Tarapacá | Alto Hospicio (105,3 MHz) | 1 |
| | Collahuasi (96,7 MHz) | 5 |
| | Iquique (101,9 MHz) | 3 |
| | Iquique (102,3 MHz) | 3 |
| | Nueva Victoria (88,7 MHz) | 4 |
| | Pica (91,7 MHz) | 4 |
| de Antofagasta | Antofagasta (88,9 MHz) | 1 |
| | Antucoya-María Elena (93,3 MHz) | 4 |
| de Atacama | Diego de Almagro (102,5 MHz) | 8 |
| | Tierra Amarilla (106,7 MHz) | 1 |
| de Coquimbo | Illapel (96,5 MHz) | 3 |
| | La Serena (106,3 MHz) | 1 |
| | Monte Patria (97,3 MHz) | 7 |
| | Ovalle (104,3 MHz) | 1 |
| de Valparaíso | Cabildo (102,5 MHz) | 11 |
| | Casablanca (99,3 MHz) | 1 |
| | Chalaco (90,3 MHz) | 1 |
| | El Quisco (97,5 MHz) | 4 |
| | Nogales (97,1 MHz) | 1 |
| | Reñaca-Cochoa-Concón (94,5 MHz) | 1 |
| | San Antonio (104,3 MHz) | 1 |
| de O'Higgins | Doñihue (89,5 MHz) | 33 |
| | San Fernando (103,1 MHz) | 1 |
| | Santa Cruz (100,9 MHz) | 4 |
| del Maule | Curicó (93,3 MHz) | 3 |
| | Putú (98,3 MHz) | 11 |
| | Talca (102,9 MHz) | 1 |
| del Biobío | El Huertón (89,3 MHz) | 4 |
| | Lebu (97,9 MHz) | 10 |
| | Los Ángeles (90,3 MHz) | 1 |
| | Los Ángeles (101,7 MHz) | 1 |
| | Villa Rucalhue (90,5 MHz) | 18 |
| de La Araucanía | Angol (97,7 MHz) | 31 |
| | Cholchol (96,3 MHz) | 4 |
| | Lonquimay (88,3 MHz) | 9 |
| | Los Sauces (105,3 MHz) | 11 |
| | Purén (96,9 MHz) | 9 |
| | Villarrica (104,3 MHz) | 1 |
| de Los Lagos | Ancud (97,3 MHz) | 1 |
| | Ayacara (93,7 MHz) | 2 |
| | Chaitén (90,7 MHz) | 7 |
| | Osorno (89,1 MHz) | 1 |
| | Osorno (105,5 MHz) | 1 |
| | Puerto Montt (88,1 MHz) | 1 |
| de Aysén | Caleta Tortel (97,1 MHz) | 1 |
| | Coyhaique (91,3 MHz) | 1 |
| | Puerto Aguirre (98,1 MHz) | 3 |
| | Puerto Guadal (101,3 MHz) | 2 |

| Región | Localidad/ Frecuencia | Cantidad de Solicitudes |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | Villa O'Higgins (97,3 MHz) | 1 |
| de Magallanes | Puerto Natales (101,3 MHz) | 9 |
| | Villa Renoval (100,1 MHz) | 2 |
| Metropolitana de Santiago | Curacaví (90,3 MHz) | 3 |
| de Los Ríos | La Unión (88,1 MHz) | 1 |
| | Lago Ranco (96,9 MHz) | 1 |
| | Lanco (90,7 MHz) | 19 |
| | Río Bueno-La Unión (101,1 MHz) | 1 |
| | Valdivia (102,3 MHz) | 1 |
| | Valdivia (104,1 MHz) | 1 |
| de Ñuble | El Carmen (106,3 MHz) | 4 |
| | Quillón (90,5 MHz) | 4 |
| | | 292 |

7. Sobre la evaluación:

7.1. Para evaluar una solicitud es necesario considerar los puntajes asociados a los distintos factores enunciados en las Bases Generales del concurso. Dichos factores y sus puntajes, son señalados a continuación:

| Factores | Descripción |
|----------|---------------------------|
| K_T | Proyecto Técnico |
| K_E | Requisitos Especiales |
| K_Z | Cálculos Zona de Servicio |
| K_X | Zona de Servicio Máxima |

| Puntaje por factor, excepto K_X | |
|-----------------------------------|--|
| 2 | Información solicitada, ordenada y correcta. |
| 1 | Información solicitada, pero existe falta de orden o consistencia. |
| 0 | Faltan antecedentes, cálculos mal realizados o resultados incorrectos. |

Para el factor K_X , el puntaje será cero (0) si se sobrepasa la zona de servicio máxima. En caso contrario será igual a uno (1).

El puntaje de cada postulación se determinó evaluando la fórmula de P_T , con la condición que si uno de los factores especificados en la tabla anterior, es igual a cero (0) el resultado final de P_T será igual a cero (0).

$$P_t = (32 + 14 * K_Z + 16 * K_T + 4 * K_E) * K_X * K_C * K_P$$

Dónde:

$$K_C = (\text{Zona de servicio km}^2 / \text{Zona de servicio máxima km}^2)^{1/3}$$

Zona de servicio:

Calculada de acuerdo a las distancias por radial entregadas en el Formulario Proyecto Técnico, Anexo 2, las que deberán corresponder a la indicada en el anexo 7 de las Bases Técnicas para quienes postulan con los parámetros de la actual concesión. Además se debe de considerar, cuando corresponda,

lo señalado en el inciso cuarto del artículo 14 de las Bases Generales.

Para el cálculo del factor K_C , se considerará únicamente el área de la zona de servicio al interior de la zona de servicio máxima, que esté dentro del territorio nacional y que además corresponda a zonas terrestres, en el caso de que la zona de servicio se extienda al mar.

Zona de servicio máxima: Calculada en conformidad con la definición establecida en el artículo 13 de las Bases Generales.

$$K_P = ((300 - dp)/240)^{1/8}$$

dp : Plazo de inicio de servicio (artículo 28 de las Bases Generales).

El factor K_P será igual a uno (1) para valores de $dp \leq 60$ y/o para las concesionarias que postulan a la renovación de sus respectivas concesiones, siempre que no modifiquen ninguno de los elementos de la concesión actualmente vigente.

7.2. Criterios para evaluar la Zona de Servicio:

- 7.2.1. La zona de servicio es una herramienta que nos permite evaluar dos de los aspectos importantes en las obligaciones de Subtel para con el servicio de radiodifusión, el primero es el de administrar en forma eficiente el espectro radioeléctrico, y el segundo es que el concurso de radiodifusión se realice en condiciones de equidad entre los participantes de manera tal de velar por la correcta presentación en función de no obtener ventaja uno de otro utilizando dicha herramienta de análisis.
 - 7.2.2. El factor de evaluación que permite asegurar que las solicitudes cumplan con el criterio de buena administración del espectro radioeléctrico, que se tuvo presente al momento de realizar el estudio de factibilidad de frecuencia es el K_X por lo que el cálculo de la zona de servicio debe ser observado, cuando difiera del cálculo realizado por Subtel, y este último indique que se sobrepasa el límite máximo establecido en las bases para la zona de servicio.
 - 7.2.3. El factor que permite evaluar la equidad de la presentación en función de las otras presentaciones es el K_C , por lo que la zona de servicio debe ser observada cuando el cálculo es incorrecto respecto del cálculo Subtel, y se produzca además un efecto perjudicial sobre los otros postulantes, en el sentido de que se obtiene ventaja con el error dejando fuera de concurso a algún postulante.
 - 7.2.4. En caso de que la postulación sea única para la localidad, se aplica solo el criterio del número 7.2.2 anterior.
- 7.3. En conformidad con el principio de *no formalización*, recogido en el artículo 13 de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, no se considerarán como inconsistencias ni como falta de información, según fuere el caso, no siendo, por tanto, objeto de reparo, los errores de copia, referencia, tipográficos o puramente materiales y las omisiones que se adviertan en los formularios, declaraciones y/o instrumentos presentados al concurso, cuyos datos erróneos y/u omitidos puedan

establecerse por la Subsecretaría, de manera exacta, fehaciente e indubitada, del conjunto de los demás antecedentes acompañados por la misma postulante. En tal caso, la Subsecretaría procederá, de oficio, a rectificar tales errores o a completar tales omisiones en los formularios, declaraciones y/o instrumentos de que se traten, dejando expresa constancia de ello en el informe que respecto de cada solicitud emita la Subsecretaría de conformidad al inciso tercero del artículo 13° A de la Ley.

8. En el detalle de los resultados de la evaluación que se entregan en este informe, se pueden observar los reparos técnicos, en forma tabulada, donde: la 1ª columna indica el número de ingreso de los Antecedentes Técnicos de la postulación; la 2ª columna señala los reparos; la 3ª columna indica el artículo asociado a las Bases Técnicas (BT) o Bases Generales (BG) que no ha sido cumplido por la solicitud de la participante; la 4ª columna indica el factor asociado al artículo reparado; la 5ª columna señala el puntaje parcial que toma el factor debido al reparo en particular. Asimismo, se pueden observar los reparos legales, en forma tabulada, donde: la 1ª columna indica el número de ingreso de los Antecedentes Legales de la postulación; la 2ª columna señala los reparos; la 3ª columna indica el artículo asociado a las Bases Generales (BG) que no ha sido cumplido por la solicitud de la participante; la 4ª columna señala el resultado parcial de la revisión debido al reparo en particular.

Al final del detalle para cada localidad, se entrega un cuadro resumen en forma tabulada, donde: la 1ª columna indica el número correlativo del participante, en la 2ª columna se identifica al participante; la 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, y 8ª columnas señalan los puntajes finales considerando todos los reparos obtenidos para cada factor en la evaluación; la 9ª columna indica el puntaje final de la solicitud; y finalmente la columna 10ª señala el estado actual (EA) de la solicitud, descrito a continuación:

Asignación por Derecho

Preferente (ADP) : Solicitud que es del actual titular de la concesión, con derecho preferente, y cuyo puntaje es el máximo ponderado en la evaluación o no dista más de cinco puntos de él.

Pendiente (P) : Solicitud cuyo puntaje final se encuentra pendiente, en espera de las observaciones que desvirtúan reparos técnicos y/o subsanar observaciones legales, o solicitud sin reparos en espera de las observaciones que desvirtúan reparos técnicos y/o subsanar observaciones legales de otro participante para la misma concesión.

9. Luego de la evaluación de cada una de las solicitudes, se señala a continuación el resultado por localidad del concurso en cuestión:

9.1. LOCALIDAD : Arica - 101,9 MHz
PARTICIPANTE: CORPORACIÓN IGLESIA DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 53.712 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.713 | Falta Certificado que acredite la composición actual del directorio vigente, se adjunta uno del 2018 con duración 2 años. Falta Certificado de antecedentes penales, Copia Cédula de identidad vigente y declaración jurada de nacionalidad en los términos indicados en las Bases generales art 8 Daphe Hernán Cuellar Gonzalez RUT 10.298.306-8, quien tiene facultades de administración de la corporación. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.753 | El valor del factor Kc es de 0,52 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por la Subtel, con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el participante en la letra b) del Anexo N° 2. | 7° BT | Kz | 0 |
| | En el Anexo N° 2, informa una altura de centro de radiación menor a la altura de la antena especificada en la tabla e) Datos del arreglo de antenas. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.764 | Se acompaña a la carpeta S3 Los anexos, las declaraciones, la cédula y el R.U.T. de la postulante. No se acompañan los antecedentes de constitución de la postulante y por tanto no consta que quien suscribe la solicitud y los Anexos sea el representante legal. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.771 | El valor del factor Kc es de 0,52 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por la Subtel, con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el participante en la letra b) del Anexo N° 2. | 7 BT | KZ | 0 |
| | En el Anexo N° 2, informa una altura de centro de radiación menor a la altura de la antena especificada en la tabla e) Datos del arreglo de antenas. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.782 | Debe acompañar Certificado de vigencia actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Arica (101,9 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | CORPORACIÓN IGLESIA DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 2 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,52 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,52 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**CORPORACIÓN IGLESIA DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA**

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.2. LOCALIDAD : Arica - 105,7 MHz

PARTICIPANTE: RDF MEDIA SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 53.735 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.736 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Arica (105,7 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1 | RDF MEDIA SPA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde **asignar a RDF MEDIA SPA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Arica (105,7 MHz)**.

OBSERVACIONES:

RDF MEDIA SPA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.3. LOCALIDAD : Arica - 106,3 MHz
PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|--------|-----------|-------|
| 54.752 | El valor del factor Kc es de 0,52 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por la Subtel, con los datos técnicos informados en el Anexo N° 2 del proyecto de la concursante, excede la zona máxima. | 14° BG | KX | 0 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable utilizado en el cálculo de pérdidas en la memoria de cálculo del proyecto de la concursante (33 metros) y el informado en el Anexo N° 2 del mismo proyecto (40 metros). | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.764 | Se acompaña a la carpeta S3 Los anexos, las declaraciones, la cédula y el R.U.T. de la postulante. No se acompañan los antecedentes de constitución de la postulante y por tanto no consta que quien suscribe la solicitud y los Anexos sea el representante legal. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SE EMPRENDE SOLUTION TECHNOLOGY TARAPACÁ LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 53.668 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.669 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|--------|-----------|-------|
| 54.770 | El valor del factor Kc es de 0,52 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por la Subtel, con los datos técnicos informados en el Anexo N° 2 del proyecto de la concursante, excede la zona máxima. | 14° BG | KX | 0 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable utilizado en el cálculo de pérdidas en la memoria de cálculo del proyecto de la concursante (33 metros) y el informado en el Anexo N° 2 del mismo proyecto (40 metros). | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.782 | Debe acompañar Certificado de vigencia actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Arica (106,3 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,52 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | SE EMPRENDE SOLUTION TECHNOLOGY TARAPACÁ LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 3 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,52 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**NYC INVESTMENTS SPA**

- Sin Observaciones.

SE EMPRENDE SOLUTION TECHNOLOGY TARAPACÁ LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.4. LOCALIDAD : Alto Hospicio - 105,3 MHz

PARTICIPANTE: FAST NET S.A.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 53.495 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.499 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Alto Hospicio (105,3 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1 | FAST NET S.A. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde **asignar** a **FAST NET S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Alto Hospicio (105,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:

FAST NET S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.5. LOCALIDAD : Collahuasi - 96,7 MHz
PARTICIPANTE: COMUNICACIONES SAN ANDRÉS LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.160 | El valor del factor Kc es de 0,68 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.161 | Debe acompañar copia de la inscripción de la escritura de constitución de la persona jurídica, copia de la publicación del extracto en el Diario Oficial de la escritura de constitución de la persona jurídica, fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad vigente y certificado de antecedentes penales de don Rodolfo Aguirre Villar, lo anterior de conformidad a lo señalado en el artículo 8 de las Bases Generales. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: MARFON COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.135 | El valor del factor Kc es de 0,65 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | No se adjunta el formulario de modelamiento de la antena marca ALDENA modelo ASR.03.02.315. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.142 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.216 | El valor del factor Kc es de 0,65 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | No se adjunta el formulario de modelamiento de la antena marca ALDENA modelo ASR.03.02.315. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.227 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.387 | El valor del factor Kc es de 0,65 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | No se adjunta el formulario de modelamiento de la antena marca ALDENA modelo ASR.03.02.315. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.400 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: XPLORA MULTIMEDIOS SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.486 | El valor del factor Kc es de 0,65 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| | No se adjunta el formulario de modelamiento de la antena marca ALDENA modelo ASR.03.02.315. | 3BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.493 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Collahuasi (96,7 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | COMUNICACIONES SAN ANDRÉS LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,68 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | MARFON COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,65 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,65 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,65 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,65 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**COMUNICACIONES SAN ANDRÉS LIMITADA**

- Sin Observaciones.

MARFON COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

XPLORA MULTIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

9.6. LOCALIDAD : Iquique - 101,9 MHz
PARTICIPANTE: COMERCIAL EUROLATINA SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 54.351 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.352 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.754 | El valor del factor Kc es de 0,57 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | No se acompaña copia simple del Certificado de Título del Representante Técnico. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.764 | Se acompaña a la carpeta S3 Los anexos, las declaraciones, la cédula y el R.U.T. de la postulante. No se acompañan los antecedentes de constitución de la postulante y por tanto no consta que quien suscribe la solicitud y los Anexos sea el representante legal. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.772 | El valor del factor Kc es de 0,57 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.782 | Debe acompañar Certificado de vigencia actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Iquique (101,9 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | COMERCIAL EUROLATINA SPA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 2 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,57 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,57 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:
COMERCIAL EUROLATINA SPA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.7. LOCALIDAD : Iquique - 102,3 MHz
PARTICIPANTE: COMUNICACIONES Y PRODUCCIONES AUDIOVISUALES LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.702 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.703 | Se debe adjuntar: Copia de la inscripción de la escritura de modificación del año 2009 solo adjunta extracto. Copia de escritura de saneamiento por no publicación en diario oficial de modificación del año 2009, inscripción en CBR y publicación en plazo. En caso de que no se hubiese hecho en plazo sanear, de acuerdo a la ley respectiva. Además, en el anexo 1, 3, 4 y 10 y declaraciones juradas de nacionalidad y de capital señalan como razón social "Comunicaciones y producciones Audiovisuales Limitada", sin embargo, de los antecedentes da cuenta que la razón social es "Comunicaciones y producciones Audio- Visuales Limitada". | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.756 | El valor del factor Kc es de 0,62 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por Subtel con los datos técnicos informados en el Formulario del Anexo N° 2, excede la zona máxima para esta localidad en los radiales 80° y 180°. | 3° BT | KT | 0 |
| | El archivo kmz adjunto no corresponde de acuerdo a lo obtenido por Subtel y a la planilla de cálculo de zona de servicio adjunta. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.764 | Se acompaña a la carpeta S3 Los anexos, las declaraciones, la cédula y el R.U.T. de la postulante. No se acompañan los antecedentes de constitución de la postulante y por tanto no consta que quien suscribe la solicitud y los Anexos sea el representante legal. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.774 | El valor del factor Kc es de 0,62 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por Subtel con los datos técnicos informados en el Formulario del Anexo N° 2, excede la zona máxima para esta localidad en los radiales 80° y 180°. | 3° BT | KT | 0 |
| | El archivo kmz adjunto no corresponde de acuerdo a lo obtenido por Subtel y a la planilla de cálculo de zona de servicio adjunta. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.782 | Debe acompañar Certificado de vigencia actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Iquique (102,3 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | COMUNICACIONES Y PRODUCCIONES AUDIOVISUALES LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 2 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,62 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,62 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**COMUNICACIONES Y PRODUCCIONES AUDIOVISUALES LIMITADA**

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.8. LOCALIDAD : Nueva Victoria - 88,7 MHz
PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.218 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La altura del centro de radiación (36 metros), indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antenas, no concuerda con el informado en las características técnicas de las instalaciones (46 metros). | 3° BT | KT | 0 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, respecto de las antenas N°3, N°4, N°5 y N°6. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.227 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.388 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La altura del centro de radiación (36 metros), indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antenas, no concuerda con el informado en las características técnicas de las instalaciones (46 metros). | 3° BT | KT | 0 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, respecto de las antenas N°3, N°4, N°5 y N°6. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.400 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: POCITO RADIO SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.073 | El valor del factor Kc es de 0,84 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.075 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: YANCEY COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|------|-------|
| 54.689 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| | La altura del centro de radiación (36 metros), indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antenas, no concuerda con el informado en las características técnicas de las instalaciones (46 metros). | 3BT | KT | 0 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, respecto de las antenas N°3, N°4, N°5 y N°6. | 3BT | KT | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO |
|------------|---|-------|-----------|
| 54.695 | Debe acompañar Certificado de Anotaciones, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de postulación. Debe acompañar Certificado de Vigencia de la sociedad, extendido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de un plazo no anterior a 90 días contados desde la fecha de postulación. | 8 BG | No Cumple |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Nueva Victoria (88,7 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,81 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,81 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | POCITO RADIO SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,84 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,81 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

POCITO RADIO SPA

- Sin Observaciones.

YANCEY COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

9.9. LOCALIDAD : Pica - 91,7 MHz
PARTICIPANTE: CONSTRUCTORA Y LOGÍSTICA EDUARDO JOSÉ MAMANI MAMANI E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.378 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | |
| | Existe inconsistencia en el valor señalado en la tabla b), De las distancias calculadas para la zona de servicio, toda vez que señala 8,9 km. para el radial 160° y en el archivo excel adjuntado de la planilla de Cálculo predictivo de contorno de zona de servicio según Rec. UIT P.1546+, obtiene un valor de 9 km., mismo valor obtenido por SUBTEL. | 7 BT | KZ | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación de la ubicación del estudio y la planta transmisora, toda vez que en el Proyecto Técnico, ubicación de las instalaciones, se señalan en el Valle de Quisma, Parcela N° 16, comuna de Pica, Región de Tarapacá, mientras que en el certificado de la DGAC, se señala como Valle de Quisma, Parcela N° 6, comuna de Pica, Región de Tarapacá. | 3° BT | KT | 0 |
| | No adjunta catálogo del divisor de potencia marca BEXT, modelo PDN6N, señalado en el listado de equipos. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.379 | El objeto social de la postulante no dice relación con la radiodifusión ni similares, aún cuando no es necesario que éste contemple específicamente el rubro de las telecomunicaciones, al menos debe entenderse comprendido dentro del giro general y ordinario de la postulante, dicha actividad. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.508 | El valor del factor Kc es de 0,7 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.515 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.516 | El valor del factor Kc es de 0,7 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.523 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: POCITO RADIO SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.074 | El valor del factor Kc es de 0,76 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.075 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Pica (91,7 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | CONSTRUCTORA Y LOGÍSTICA EDUARDO JOSÉ MAMANI MAMANI E.I.R.L. | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | p |
| 2 | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,70 | 1,00 | 0 | p |
| 3 | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,70 | 1,00 | 0 | p |
| 4 | POCITO RADIO SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,76 | 1,00 | 0 | p |

OBSERVACIONES:

**CONSTRUCTORA Y LOGÍSTICA EDUARDO JOSÉ MAMANI MAMANI
E.I.R.L.**

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

- Sin Observaciones.

POCITO RADIO SPA

- Sin Observaciones.

9.10. LOCALIDAD : Antofagasta - 88,9 MHz

PARTICIPANTE: FAST NET S.A.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 53.494 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.499 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Antofagasta (88,9 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1 | FAST NET S.A. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde **asignar** a **FAST NET S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Antofagasta (88,9 MHz)**.

OBSERVACIONES:

FAST NET S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.11. LOCALIDAD : Antucoya-María Elena - 93,3 MHz
PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.389 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | No acompaña Formulario de Modelamiento para Antena Aldena AST 03.02.335 que se utilizará según lo indicado en el proyecto presentado. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.400 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SAN LUCAS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.323 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.327 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN JULIA CHAPARRO ÁLVAREZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.780 | El valor del factor Kc es de 0,85 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| | La altura del centro de radiación (80 metros), indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antenas, no concuerda con el informado en las características técnicas de las instalaciones (81,35 metros). | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.781 | Falta Certificado de antecedentes penales de la Representante Legal de una fecha no anterior a 90 días a realizado la postulación. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: XPLORA MULTIMEDIOS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.487 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.493 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Antucoya-María Elena (93,3 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,81 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | SAN LUCAS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,81 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN JULIA CHAPARRO ÁLVAREZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,85 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,81 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**MPX TELECOM SPA**

- Sin Observaciones.

SAN LUCAS SPA

- Sin Observaciones.

**TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN JULIA CHAPARRO
ÁLVAREZ E.I.R.L.**

- Sin Observaciones.

XPLORA MULTIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

9.12. LOCALIDAD : Diego de Almagro - 102,5 MHz

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.509 | El valor del factor Kc es de 0,71 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Falta catálogo de la antena marca Aldena, modelo AST.01.02.235, señalada en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas y en el Listado de Equipos | 3° BT | KT | 0 |
| | .Existe inconsistencia en el valor señalado para la altura del centro de radiación, toda vez que en las Características Técnicas de las Instalaciones, señala una altura del de radiación de 31 metros, pero en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, sitúa las antenas a 22,5 y 25,5 metros. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia entre el valor de pérdidas para el cable alimentador de las antenas entregado por el concursante (0,66 dB) con el obtenido por Subtel (0,703 dB). Valores varían entre 0,02169 a 0,02256 dB/m, para el segmento entre 100 a 108 MHz, de acuerdo a catálogo, el participante calcula para un valor de 0,0207 dB/m, fuera del rango de la frecuencia 102,5 MHz. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia entre lo señalado en el Anexo N° 2, Características de las Instalaciones, donde se señala que el sistema esta compuesto por 2 antenas tipo Yagi de 2 elementos, mientras que en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, se señalan 2 antenas diferentes: una (1) Yagi de 2 elementos (AST0202235) y una (1) Dipolo (AST0102235). | 3° BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, la ganancia máxima en el plano horizontal calculada por la Subtel (6,43 dB) no concuerda con la especificada por el participante en su solicitud (8,01 dB). | 3° BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la información señalada para el azimut, mencionado en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, toda vez que señala un valor de 82°, mientras que de la tabla de pérdidas por lóbulo se desprende que el azimut está en los 60°, situación que arroja un desfase en el análisis de las pérdidas por lóbulo del modelamiento de la antena. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.515 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.517 | El valor del factor Kc es de 0,71 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.523 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JUAN PABLO MADRID ÁVALOS RADIODIFUSIÓN E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|------|-------|
| 53.622 | El valor del factor Kc es de 0,72 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO |
|------------|-----------------|-------|-----------|
| 53.626 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: MADERO COMUNICACIONES LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.524 | El valor del factor Kc es de 0,71 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.525 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.390 | El valor del factor Kc es de 0,7 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | No se acompaña catálogo del Cable Coaxial COMMSCOPE LDF4-50A como se indica en el Listado de Equipos del proyecto presentado, en cambio adjunta Catálogo de otro Cable Coaxial . | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.400 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICENTRO SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | No se acompaña catálogo del Cable Coaxial COMMSCOPE LDF4-50A como se indica en el Listado de Equipos del proyecto presentado, en cambio adjunta Catálogo de otro Cable Coaxial . | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.246 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.472 | El valor del factor Kc es de 0,7 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| | No se acompaña catálogo del Cable Coaxial COMMSCOPE LDF4-50A como se indica en el Listado de Equipos del proyecto presentado, en cambio adjunta Catálogo de otro Cable Coaxial . | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.480 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: XPLORA MULTIMEDIOS SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.488 | El valor del factor Kc es de 0,7 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| | No se acompaña catálogo del Cable Coaxial COMMSCOPE LDF4-50A como se indica en el Listado de Equipos del proyecto presentado, en cambio adjunta Catálogo de otro Cable Coaxial. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.493 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Diego de Almagro (102,5 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,71 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,71 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | JUAN PABLO MADRID ÁVALOS RADIODIFUSIÓN E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,72 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | MADERO COMUNICACIONES LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,71 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,70 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | PUBLICENTRO SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,70 | 1,00 | 0 | P |
| 7 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,70 | 1,00 | 0 | P |
| 8 | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,70 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.**

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

- Sin Observaciones.

JUAN PABLO MADRID ÁVALOS RADIODIFUSIÓN E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

MADERO COMUNICACIONES LIMITADA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

PUBLICENTRO SPA

- Sin Observaciones.

TWINS TOWERS CHILE SPA

- Sin Observaciones.

XPLORA MULTIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

9.13. LOCALIDAD : Tierra Amarilla - 106,7 MHz

PARTICIPANTE: MIGUEL ÁNGEL VÉLIZ ARAYA COMUNICACIONES E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 53.943 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.944 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Tierra Amarilla (106,7 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1 | MIGUEL ÁNGEL VÉLIZ ARAYA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde **asignar** a **MIGUEL ÁNGEL VÉLIZ ARAYA COMUNICACIONES E.I.R.L.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Tierra Amarilla (106,7 MHz)**.

OBSERVACIONES:

MIGUEL ÁNGEL VÉLIZ ARAYA COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.14. LOCALIDAD : Illapel - 96,5 MHz
PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.755 | El valor del factor Kc es de 0,48 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.764 | Se acompaña a la carpeta S3 Los anexos, las declaraciones, la cédula y el R.U.T. de la postulante. No se acompañan los antecedentes de constitución de la postulante y por tanto no consta que quien suscribe la solicitud y los Anexos sea el representante legal. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD PUBLICITARIA Y DE RADIODIFUSIÓN RAÚL MUSA U. LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 53.725 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.726 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.773 | El valor del factor Kc es de 0,48 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.782 | Debe acompañar Certificado de vigencia actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Illapel (96,5 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,48 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | SOCIEDAD PUBLICITARIA Y DE RADIODIFUSIÓN RAÚL MUSA U. LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 3 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,48 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:
NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD PUBLICITARIA Y DE RADIODIFUSIÓN RAÚL MUSA U. LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.15. LOCALIDAD : La Serena - 106,3 MHz

PARTICIPANTE: FAST NET S.A.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 53.496 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.499 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: La Serena (106,3 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1 | FAST NET S.A. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde **asignar a FAST NET S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **La Serena (106,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:

FAST NET S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.16. LOCALIDAD : Monte Patria - 97,3 MHz
PARTICIPANTE: CINCO VALLES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.115 | El valor del factor Kc es de 0,79 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.116 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.510 | El valor del factor Kc es de 0,7 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | En el Anexo N° 2 no señala el valor de ganancia del sistema radiante, pero en la planilla de cálculo predictivo de zona de servicio ocupa el valor obtenido por Subtel. | 3° BT | KT | 0 |
| | No adjunta Anexo N° 8, Formulario de Modelamiento de Antena. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.515 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.518 | El valor del factor Kc es de 0,7 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | En el Anexo N° 2 no señala el valor de ganancia del sistema radiante, pero en la planilla de cálculo predictivo de zona de servicio ocupa el valor obtenido por Subtel. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.523 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MARFON COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.136 | El valor del factor Kc es de 0,73 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.142 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SAN LUCAS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|
| 54.324 | El valor del factor Kc es de 0,73 | | | |

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.327 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES NORTE SUR LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.098 | El valor del factor Kc es de 0,79 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.099 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ZETA RADIO CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.506 | El valor del factor Kc es de 0,73 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.512 | Debe acompañar certificado actualizado de la sociedad (acompaña el de otra Sociedad Yancey comunicaciones SpA) de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Monte Patria (97,3 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | CINCO VALLES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,79 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,70 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,70 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | MARFON COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,73 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | SAN LUCAS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,73 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | TELECOMUNICACIONES NORTE SUR LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,79 | 1,00 | 0 | P |
| 7 | ZETA RADIO CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,73 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**CINCO VALLES SPA**

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

- Sin Observaciones.

MARFON COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

SAN LUCAS SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES NORTE SUR LIMITADA

- Sin Observaciones.

ZETA RADIO CHILE SPA

- Sin Observaciones.

9.17. LOCALIDAD : Ovalle - 104,3 MHz
PARTICIPANTE: COMPAÑÍA DE RADIOS S.A.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 53.501 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.502 | De acuerdo a los antecedentes acompañados, Compañía de Radios S.A. está compuesto por un Directorio de 3 directores titulares y 3 directores suplentes. Sin embargo, acompaña un certificado de composición de directorio que sólo individualiza a los directores titulares. En consecuencia, debe acompañar un certificado de directorio que individualice a los directores titulares y suplentes, junto con las declaraciones juradas de nacionalidad, copia de cédula de identidad vigente y certificado de antecedentes penales según corresponda. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Ovalle (104,3 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | COMPAÑÍA DE RADIOS S.A. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |

OBSERVACIONES:
COMPAÑÍA DE RADIOS S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.18. LOCALIDAD : Cabildo - 102,5 MHz
PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 53.688 | El valor del factor Kc es de 0,62 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.696 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.187 | El valor del factor Kc es de 0,62 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.188 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 53.746 | El valor del factor Kc es de 0,62 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.754 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JUAN PABLO MADRID ÁVALOS RADIODIFUSIÓN E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.623 | El valor del factor Kc es de 0,6 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la potencia informada en el Anexo N° 2 del proyecto (250 Watt), que excede la potencia máxima informada en las Bases (150 Watt). Sin embargo, para el cálculo de Zona de Servicio Propuesta, el concursante utiliza la potencia indicada en la Bases Generales. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.626 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MANUEL ALEJANDRO CASTILLO VALDIVIA E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.316 | El valor del factor Kc es de 0,55 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3º BT | KT | 0 |
| | El RUT de la participante señalado en Formulario del Anexo N° 1, no corresponde. | 3º BT | KT | 0 |
| | Existe diferencia en el cálculo de pérdidas para el cable marca Belden, modelo 8267 (6,233 dB/100m @ 100 MHz), toda vez que el concursante informa un valor de 0,97 dB para los 44 mts, mientras que Subtel calcula 2,771 dB. | 3º BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia entre la información proporcionada para el cable coaxial de la línea de transmisión marca Andrew, modelo LDF4RK-50A, señalado en el listado de equipos con respecto al catálogo adjuntado, que corresponde a la marca Belden, modelo 8267. | 3º BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia entre la información proporcionada para el conector marca Andrew, modelo F4PNF-BH, señalado en el listado de equipos con respecto al catálogo adjuntado, que corresponde a la marca Lighthors technologies. | 3º BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.317 | 1. Se adjunta a la postulación sólo el Anexo 4, el Anexo 10 y la declaración en relación con el inciso sexto del artículo 13º de la Ley y en el artículo 4º, incisos 2º, 3º y 4º, de las Bases del presente concurso, con ninguna otra postulante que se presente para optar a esta misma concesión. 2. No es posible determinar si quien suscribe dichos anexos y declaraciones es el representante legal de la postulante. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: MARFON COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.137 | El valor del factor Kc es de 0,62 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3º BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.142 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.391 | El valor del factor Kc es de 0,62 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3º BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.400 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICENTRO SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|
| 54.240 | El valor del factor Kc es de 0,62 | | | |

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3º BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.246 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES JOSE LUIS SALGADO SILVA E.I.R.L. (TESAL EIRL.)

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.683 | El valor del factor Kc es de 0,62 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.685 | Debe acompañar copia de escritura de constitución y sus eventuales modificaciones o estatuto vigente de la sociedad. Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar, copia de extracto de publicación en el Diario Oficial de la Constitución de la sociedad, si procede. Debe acompañar copia de la inscripción social y sus eventuales modificaciones del respectivo Conservador de Bienes Raíces, si procede. Debe acompañar certificado de antecedentes penales de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.473 | El valor del factor Kc es de 0,62 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.480 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: XPLORA MULTIMEDIOS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.489 | El valor del factor Kc es de 0,62 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.493 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Cabildo (102,5 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,62 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,62 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,62 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | JUAN PABLO MADRID ÁVALOS RADIODIFUSIÓN E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,60 | 1,00 | 0 | P |

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 5 | MANUEL ALEJANDRO CASTILLO VALDIVIA E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,55 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | MARFON COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,62 | 1,00 | 0 | P |
| 7 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,62 | 1,00 | 0 | P |
| 8 | PUBLICENTRO SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,62 | 1,00 | 0 | P |
| 9 | TELECOMUNICACIONES JOSE LUIS SALGADO SILVA E.I.R.L. (TESAL EIRL.) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,62 | 1,00 | 0 | P |
| 10 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,62 | 1,00 | 0 | P |
| 11 | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,62 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:

ACCIÓN PÚBLICA SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

JUAN PABLO MADRID ÁVALOS RADIODIFUSIÓN E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

MANUEL ALEJANDRO CASTILLO VALDIVIA E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

MARFON COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

PUBLICENTRO SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES JOSE LUIS SALGADO SILVA E.I.R.L. (TESAL EIRL.)

- Sin Observaciones.

TWINS TOWERS CHILE SPA

- Sin Observaciones.

XPLORA MULTIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

9.19. LOCALIDAD : Casablanca - 99,3 MHz

PARTICIPANTE: COMPAÑÍA CHILENA DE COMUNICACIONES S.A.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 53.773 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.775 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Casablanca (99,3 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1 | COMPAÑÍA CHILENA DE COMUNICACIONES S.A. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde **asignar** a **COMPAÑÍA CHILENA DE COMUNICACIONES S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Casablanca (99,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:

COMPAÑÍA CHILENA DE COMUNICACIONES S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.20. LOCALIDAD : Chalaco - 90,3 MHz

PARTICIPANTE: AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL HIJOS Y AMIGOS DE CHINCOLCO

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.884 | El valor del factor Kc es de 0,62 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe diferencia en el cálculo de pérdidas para el cable alimentador marca Andrew, modelo LDF4-50, toda vez que el concursante informa un valor de 1,890 dB (0,03613 dB/m) para los 52,3 mts, mientras que Subtel calcula 1,076 dB (0,02057 dB/m). | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.885 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Chalaco (90,3 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL HIJOS Y AMIGOS DE CHINCOLCO | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,62 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:

AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL HIJOS Y AMIGOS DE CHINCOLCO

- Sin Observaciones.

9.21. LOCALIDAD : El Quisco - 97,5 MHz
PARTICIPANTE: COMUNICACIONES DE LA COSTA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 54.210 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.211 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JUAN PABLO MADRID ÁVALOS RADIODIFUSIÓN E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.624 | El valor del factor Kc es de 0,93 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | El concursante utiliza un valor de pérdida de cables y conectores de 1,05 dB en la planilla de cálculo e informa un valor de 0,83 dB en el Anexo N° 2 de su Proyecto. | 3° BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por la Subtel con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el participante en la letra b) del Anexo N° 2 para la mayoría de los radiales. | 7 BT | KZ | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.626 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.757 | El valor del factor Kc es de 0,4 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el valor total de pérdidas en cable, conectores y otros señalado en las "Características Técnicas de las Instalaciones" (1,0 dB) es distinto al indicado en la Memoria de Cálculo de Pérdidas y en la planilla del cálculo de la Zona de Servicio de la concursante (0,78 dB). | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.764 | Se acompaña a la carpeta S3 Los anexos, las declaraciones, la cédula y el R.U.T. de la postulante. No se acompañan los antecedentes de constitución de la postulante y por tanto no consta que quien suscribe la solicitud y los Anexos sea el representante legal. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.775 | El valor del factor Kc es de 0,4 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el valor total de pérdidas en cable, conectores y otros señalado en las "Características Técnicas de las Instalaciones" (1,0 dB) es distinto al indicado en la Memoria de Cálculo de Pérdidas y en la planilla del cálculo de la Zona de Servicio de la concursante (0,78 dB). | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.782 | Debe acompañar Certificado de vigencia actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: El Quisco (97,5 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | COMUNICACIONES DE LA COSTA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 2 | JUAN PABLO MADRID ÁVALOS RADIODIFUSIÓN E.I.R.L. | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,93 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,40 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,40 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**COMUNICACIONES DE LA COSTA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

JUAN PABLO MADRID ÁVALOS RADIODIFUSIÓN E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.22. LOCALIDAD : Nogales - 97,1 MHz
PARTICIPANTE: SOCIEDAD COMUNICACIONES RAUDAL LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.853 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.854 | La escritura de constitución viene incompleta y desarticulada, lo que hace difícil su lectura no viene publicación en el Diario Oficial, no viene certificado de antecedentes penales, ni declaración jurada de nacionalidad, ni de participación de capitales extranjeros. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Nogales (97,1 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | SOCIEDAD COMUNICACIONES RAUDAL LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |

OBSERVACIONES:
SOCIEDAD COMUNICACIONES RAUDAL LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9º bis y 13º de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.23. LOCALIDAD : Reñaca-Cochoa-Concón - 94,5 MHz
PARTICIPANTE: BIO BÍO COMUNICACIONES S.A.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 53.453 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.454 | Respecto del Secretario de la sociedad, don Wladimir Moreno Briones, debe acompañar declaración jurada de nacionalidad , fotocopia de cédula de identidad vigente y certificado de antecedentes penales original otorgado por el Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días desde la fecha de la postulación. En el caso que sea extranjero no residente en Chile, se deberá acompañar declaración Jurada de no tener antecedentes penales o Certificado de Antecedentes Penales otorgado por su país de origen en idioma español o traducido a éste. La firma deberá estar autorizado por Notario Público o Ministro de Fe equivalente dando cuenta de la identidad del declarante y el documento deberá contar con la apostilla correspondiente, para los países miembros del Convenio de La Haya, o encontrarse debidamente legalizado en Chile. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Reñaca-Cochoa-Concón (94,5 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | BIO BÍO COMUNICACIONES S.A. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |

OBSERVACIONES:
BIO BÍO COMUNICACIONES S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.24. LOCALIDAD : San Antonio - 104,3 MHz

PARTICIPANTE: MEGAMEDIA RADIO S.A.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 53.762 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.763 | Apoderados: Carlos Heller, M. Patricia Bazan, Jaime Cuevas, Ana Bull, Andrés Dell Orto, Luis Escobar, Pablo Silva, Luz Fuentes, Jenny Rehbein, Ernesto Pacheco y Rodrigo Veloso quien es apoderado conforme se señala en la escritura de fecha 18 de marzo del 2021, lo designa como apoderado. Sin embargo, al señalar la forma de actuación de los apoderados los divide en tres grupos pero no menciona al señor Veloso en ninguno de los tres grupos de apoderados. No queda claro si hay un error en la escritura y tampoco queda claro si es o no apoderado ya que no se señala su forma de actuación como tal. Tampoco se adjuntan los antecedentes del Sr. Veloso, Cédula de identidad, Declaración Jurada de Nacionalidad ni Certificado de Antecedentes penales, se solicita aclarar respecto de la situación del señor Velosos y sus facultades y de ser precedente acompañar las escrituras que correspondan y sus antecedentes. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: San Antonio (104,3 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | MEGAMEDIA RADIO S.A. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |

OBSERVACIONES:

MEGAMEDIA RADIO S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.25. LOCALIDAD : Doñihue - 89,5 MHz
PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.689 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, la antena N° 1 tiene un largo de chicote de 3 metros y su distancia al centro de radiación es de 4,7 metros. | 3 BT | KT | 0 |
| | La altura del centro de radiación (42 metros), indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antenas, no concuerda con el informado en las características técnicas de las instalaciones (40 metros). | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.696 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ARIELA COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.168 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable entre el divisor de potencia y la antena 1 (3 mts), toda vez que este largo es inferior a la distancia (4,7 mts) que los separa. | 3 BT | KT | 0 |
| | Con los datos remitidos por el participante, la altura del centro de radiación calculada por Subtel (42 mts.) no concuerda con la especificada por el participante en su solicitud (40 mts). | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.169 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.341 | El valor del factor Kc es de 0,79 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La comuna indicada por el concursante para el domicilio del estudio y planta transmisora (Doñihue), no corresponde. Según las coordenadas geográficas estas se encuentran en la comuna de Coltauco. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.343 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CARLOS ALBORNOZ TAPIA E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|------|-------|
| 53.425 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| | El concursante no indica la longitud para la ubicación del estudio y planta transmisora, en su lugar repite la coordenada de la latitud. En el archivo de cotas enviado y planilla de cálculo, la coordenada aparece completa. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.427 | Debe acompañar el Certificado de Antecedentes Penales de Carlos Alborno Tapia. Original otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. El certificado que acompaña excede ese plazo. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.703 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, la antena N° 1 tiene un largo de chicote de 3 metros y su distancia al centro de radiación es de 4,7 metros. | 3 BT | KT | 0 |
| | La altura del centro de radiación (42 metros), indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antenas, no concuerda con el informado en las características técnicas de las instalaciones (40 metros). | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.706 | Debe acompañar Certificado de Anotaciones de la sociedad emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo cuya fecha de emisión tenga una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de la postulación, ya que el certificado acompañado excede el plazo. Debe acompañar Certificado de Vigencia de la sociedad emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo cuya fecha de emisión tenga una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de la postulación. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES ARAUCANÍA SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.199 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, la antena N° 1 tiene un largo de chicote de 3 metros y su distancia al centro de radiación es de 4,7 metros. | 3 BT | KT | 0 |
| | La altura del centro de radiación (42 metros), indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antenas, no concuerda con el informado en las características técnicas de las instalaciones (40 metros). | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.201 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES FRANCO MORALES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|------|-------|
| 54.483 | El valor del factor Kc es de 0,79 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La comuna indicada por el concursante para el domicilio del estudio y planta transmisora (Doñihue), no corresponde. Según las coordenadas geográficas estas se encuentran en la comuna de Coltauco. | 3 BT | KT | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|------------------|-------|-----------|-------|
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.485 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.746 | El valor del factor Kc es de 0,77 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 20,4 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 20 metros. Se solicita aclarar la situación. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.750 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES ÓSCAR RENÉ JOHANSEN MARCHANT E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.481 | El valor del factor Kc es de 0,77 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.482 | La postulante deberá acompañar Certificado de Antecedentes Penales otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. Además, en el anexo 1, 4 y 10 señalan como razón social " COMVICE E.I.R.L.", sin embargo los antecedentes legales que adjunta da cuenta que la razón social es "COMUNICACIONES ÓSCAR RENÉ JOHANSEN MARCHANT E.I.R.L.", por lo que debe rectificar dichos anexos, además de la Declaración jurada simple que da cuenta de no existir participación de capital extranjero en el capital de la concursante. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.733 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, la antena N° 1 tiene un largo de chicote de 3 metros y su distancia al centro de radiación es de 4,7 metros. | 3 BT | KT | 0 |
| | La altura del centro de radiación (42 metros), indicado en la Tabla de Datos de Arreglo de Antenas, no concuerda con el informado en las características técnicas de las instalaciones (40 metros). | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.740 | Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad, extendido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de un plazo no anterior a 90 días contados desde la fecha de postulación, el adjunto es de julio de 2021. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: DULCE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|-----------------------------------|-------|------|-------|
| 54.332 | El valor del factor Kc es de 0,64 | | | |

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que en el Anexo N° 2, señala una altura de 40 metros, y en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, alturas de 44,7 ; 42 y 39,3 metros, lo que da una altura del centro de radiación de 42 metros. | 3° BT | KT | 0 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, la antena N° 1 tiene un largo de chicote de 3 metros y su distancia al centro de radiación es de 4,7 metros. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.335 | El objeto social de la postulante no dice relación con la radiodifusión ni similares, aún cuando no es necesario que éste contemple específicamente el rubro de las telecomunicaciones, al menos debe entenderse comprendido dentro del giro general y ordinario de la postulante, dicha actividad. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.765 | El valor del factor Kc es de 0,77 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 20,4 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 20 metros. Se solicita aclarar la situación. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.768 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 53.511 | El valor del factor Kc es de 0 | | | |
| | La postulante solicita concesión de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada para la localidad de Doñihue, de acuerdo a lo señalado en el Anexo N° 1, pero acompañando Anexo N° 2 para la localidad de Lanco, por lo cual no es posible evaluar esta postulación. | 8 BG | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.515 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.519 | El valor del factor Kc es de 0,73 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | En el Anexo N° 2 no señala el valor de ganancia del sistema radiante, pero en la planilla de cálculo predictivo de zona de servicio ocupa el valor obtenido por Subtel. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.523 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ISABELLA COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.175 | El valor del factor Kc es de 0,64 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que en el Anexo N° 2, señala una altura de 40 metros, y en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, alturas de 44,7 ; 42 y 39,3 metros, lo que da una altura del centro de radiación de 42 metros. | 3° BT | KT | 0 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, la antena N° 1 tiene un largo de chicote de 3 metros y su distancia al centro de radiación es de 4,7 metros. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.176 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.747 | El valor del factor Kc es de 0,64 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que en el Anexo N° 2, señala una altura de 40 metros, y en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, alturas de 44,7 ; 42 y 39,3 metros, lo que da una altura del centro de radiación de 42 metros. | 3° BT | KT | 0 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, la antena N° 1 tiene un largo de chicote de 3 metros y su distancia al centro de radiación es de 4,7 metros. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.754 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.722 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La altura del centro de radiación no corresponde de acuerdo a las alturas de cada antena especificadas en la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2. | 3° BT | KT | 0 |
| | El largo de cable del chicote para la primera antena, informado en la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2, no es suficiente de acuerdo al centro de radiación especificado en el mismo anexo. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.726 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MARFON COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|------|-------|
| 54.138 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que en el Anexo N° 2, señala una altura de 40 metros, y en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, alturas de 44,7; 42 y 39,3 metros, lo que da una altura del centro de radiación de 42 metros. | 3° BT | KT | 0 |
| | El largo de cable del chicote para la primera antena, informado en la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2, no es suficiente de acuerdo al centro de radiación especificado en el mismo anexo. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.142 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.219 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que en el Anexo N° 2, señala una altura de 40 metros, y en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, alturas de 44,7; 42 y 39,3 metros, lo que da una altura del centro de radiación de 42 metros. | 3° BT | KT | 0 |
| | El largo de cable del chicote para la primera antena, informado en la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2, no es suficiente de acuerdo al centro de radiación especificado en el mismo anexo. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.227 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.392 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que en el Anexo N° 2, señala una altura de 40 metros, y en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, alturas de 44,7; 42 y 39,3 metros, lo que da una altura del centro de radiación de 42 metros. | 3° BT | KT | 0 |
| | El largo de cable del chicote para la primera antena, informado en la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2, no es suficiente de acuerdo al centro de radiación especificado en el mismo anexo. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.400 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PÉREZ ZAMORANO LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.146 | El valor del factor Kc es de 0,79 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La comuna indicada por el concursante para el domicilio del estudio y planta transmisora (Doñihue), no corresponde. Según las coordenadas geográficas estas se encuentran en la comuna de Coltauco. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.147 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICENTRO SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.241 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La altura del centro de radiación no corresponde de acuerdo a las alturas de cada antena especificadas en la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2. | 3° BT | KT | 0 |
| | El largo de cable del chicote para la primera antena, informado en la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2, no es suficiente de acuerdo al centro de radiación especificado en el mismo anexo. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.246 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.741 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La altura del centro de radiación no corresponde de acuerdo a las alturas de cada antena especificadas en la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2. | 3° BT | KT | 0 |
| | El largo de cable del chicote para la primera antena, informado en la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2, no es suficiente de acuerdo al centro de radiación especificado en el mismo anexo. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.744 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SAN LUCAS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.325 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La altura del centro de radiación no corresponde de acuerdo a las alturas de cada antena especificadas en la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2. | 3° BT | KT | 0 |
| | El largo de cable del chicote para la primera antena, informado en la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2, no es suficiente de acuerdo al centro de radiación especificado en el mismo anexo. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.327 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES JOSE LUIS SALGADO SILVA E.I.R.L. (TESAL EIRL.)

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.684 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que en el Anexo N° 2, señala una altura de 40 metros, y en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, alturas de 44,7 ; 42 y 39,3 metros, lo que da una altura del centro de radiación de 42 metros. | 3BT | KT | 0 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, la antena N° 1 tiene un largo de chicote de 3 metros y su distancia al centro de radiación es de 4,7 metros. | 3BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.685 | Debe acompañar copia de escritura de constitución y sus eventuales modificaciones o estatuto vigente de la sociedad. Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar, copia de extracto de publicación en el Diario Oficial de la Constitución de la sociedad, si procede. Debe acompañar copia de la inscripción social y sus eventuales modificaciones del respectivo Conservador de Bienes Raíces, si procede. Debe acompañar certificado de antecedentes penales de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.788 | El valor del factor Kc es de 0,77 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 20,4 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 20 metros. Se solicita aclarar la situación. | 3BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.790 | Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TOROMAR SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.712 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.713 | Debe acompañar Certificado de Anotaciones, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de postulación. Debe acompañar Certificado de Vigencia de la sociedad, extendido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de un plazo no anterior a 90 días contados desde la fecha de postulación. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.474 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que en el Anexo N° 2, señala una altura de 40 metros, y en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, alturas de 44,7 ; 42 y 39,3metros, lo que da una altura del centro de radiación de 42 metros. | 3BT | KT | 0 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, la antena N° 1 tiene un largo de chicote de 3 metros y su distancia al centro de radiación es de 4,7 metros. | 3BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.480 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: VALLE AVENTURA SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.784 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que en el Anexo N° 2, señala una altura de 40 metros, y en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, alturas de 44,7 ; 42 y 39,3metros, lo que da una altura del centro de radiación de 42 metros. | 3BT | KT | 0 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, la antena N° 1 tiene un largo de chicote de 3 metros y su distancia al centro de radiación es de 4,7 metros. | 3BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.787 | Debe acompañar Copia de la escritura pública de constitución de la persona jurídica (estatutos) y de aquellas otras modificaciones que acrediten su composición, domicilio, tipo y razón social actuales. Copia Simple. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: XPLORA MULTIMEDIOS SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.490 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que en el Anexo N° 2, señala una altura de 40 metros, y en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, alturas de 44,7 ; 42 y 39,3metros, lo que da una altura del centro de radiación de 42 metros. | 3BT | KT | 0 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, la antena N° 1 tiene un largo de chicote de 3 metros y su distancia al centro de radiación es de 4,7 metros. | 3BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.493 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: YANCEY COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.690 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que en el Anexo N° 2, señala una altura de 40 metros, y en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, alturas de 44,7 ; 42 y 39,3metros, lo que da una altura del centro de radiación de 42 metros. | 3BT | KT | 0 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, la antena N° 1 tiene un largo de chicote de 3 metros y su distancia al centro de radiación es de 4,7 metros. | 3BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.695 | Debe acompañar Certificado de Anotaciones, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de postulación. Debe acompañar Certificado de Vigencia de la sociedad, extendido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de un plazo no anterior a 90 días contados desde la fecha de postulación. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: ZETA RADIO CHILE SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.507 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que en el Anexo N° 2, señala una altura de 40 metros, y en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, alturas de 44,7 ; 42 y 39,3metros, lo que da una altura del centro de radiación de 42 metros. | 3BT | KT | 0 |
| | El largo de chicotes de cables alimentadores de antenas no es concordante con el centro de radiación, la antena N° 1 tiene un largo de chicote de 3 metros y su distancia al centro de radiación es de 4,7 metros. | 3BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.512 | Debe acompañar certificado actualizado de la sociedad (acompaña el de otra Sociedad Yancey comunicaciones SpA) de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Doñihue (89,5 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | ARIELA COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,79 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | CARLOS ALBORNOZ TAPIA E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | COMUNICACIONES ARAUCANÍA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 7 | COMUNICACIONES FRANCO MORALES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,79 | 1,00 | 0 | P |
| 8 | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,77 | 1,00 | 0 | P |
| 9 | COMUNICACIONES ÓSCAR RENÉ JOHANSEN MARCHANT E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,77 | 1,00 | 0 | P |

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 10 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 11 | DULCE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,64 | 1,00 | 0 | P |
| 12 | INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,77 | 1,00 | 0 | P |
| 13 | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | P |
| 14 | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,73 | 1,00 | 0 | P |
| 15 | ISABELLA COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,64 | 1,00 | 0 | P |
| 16 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,64 | 1,00 | 0 | P |
| 17 | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 18 | JS INGENIERÍA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,78 | 1,00 | 0 | P |
| 19 | MARFON COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 20 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 21 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 22 | PÉREZ ZAMORANO LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,79 | 1,00 | 0 | P |
| 23 | PUBLICENTRO SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 24 | RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 25 | SAN LUCAS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 26 | TELECOMUNICACIONES JOSE LUIS SALGADO SILVA E.I.R.L. (TESAL EIRL.) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 27 | TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,77 | 1,00 | 0 | P |
| 28 | TOROMAR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,81 | 1,00 | 0 | P |
| 29 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 30 | VALLE AVENTURA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 31 | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 32 | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 33 | ZETA RADIO CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:

ACCIÓN PÚBLICA SPA

- Sin Observaciones.

ARIELA COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

CARLOS ALBORNOZ TAPIA E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES ARAUCANÍA SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES FRANCO MORALES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES ÓSCAR RENÉ JOHANSEN MARCHANT E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

DULCE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

- Sin Observaciones.

ISABELLA COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

JS INGENIERÍA SPA

- Sin Observaciones.

MARFON COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

PÉREZ ZAMORANO LIMITADA

- Sin Observaciones.

PUBLICENTRO SPA

- Sin Observaciones.

RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

SAN LUCAS SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES JOSE LUIS SALGADO SILVA E.I.R.L. (TESAL EIRL.)

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

TOROMAR SPA

- En el Anexo N° 2, letra e) Datos de arreglo de Antenas no se indica el valor del largo cable alimentador. Sin embargo, en el cuadro de memoria de cálculo de perdidas aparece el valor de la longitud de dicho cable. Lo anterior no constituye objeto de reparo, conforme al principio de no formalización, recogido en el artículo 13 de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, que señala que no se considerarán como inconsistencias ni como falta de información, según fuere el caso, no siendo, por tanto, objeto de reparo, los errores de copia, referencia, tipográficos o puramente materiales y las omisiones que se adviertan en los formularios, declaraciones y/o instrumentos presentados al concurso, cuyos datos erróneos y/u omitidos puedan establecerse por la Subsecretaría, de manera exacta, fehaciente e indubitada, del conjunto de los demás antecedentes acompañados por la misma postulante.

TWINS TOWERS CHILE SPA

- Sin Observaciones.

VALLE AVENTURA SPA

- Sin Observaciones.

XPLORA MULTIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

YANCEY COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

ZETA RADIO CHILE SPA

- Sin Observaciones.

9.26. LOCALIDAD : San Fernando - 103,1 MHz

PARTICIPANTE: SOCIEDAD COMERCIAL GUILLERMO FERRUZ E HIJOS LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 53.809 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.810 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: San Fernando (103,1 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1 | SOCIEDAD COMERCIAL GUILLERMO FERRUZ E HIJOS LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde **asignar** a **SOCIEDAD COMERCIAL GUILLERMO FERRUZ E HIJOS LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **San Fernando (103,1 MHz)**.

OBSERVACIONES:

SOCIEDAD COMERCIAL GUILLERMO FERRUZ E HIJOS LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.27. LOCALIDAD : Santa Cruz - 100,9 MHz
PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.739 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por el concursante y por Subtel con los datos técnicos informados en el Formulario del Anexo N° 2, excede la zona máxima para esta localidad. | 14 BG | KX | 0 |
| | El archivo kmz adjunto no corresponde de acuerdo a lo obtenido por Subtel y a la planilla de cálculo de zona de servicio adjunta. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.740 | Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad, extendido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de un plazo no anterior a 90 días contados desde la fecha de postulación, el adjunto es de julio de 2021. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.762 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por el concursante y por Subtel con los datos técnicos informados en el Formulario del Anexo N° 2, excede la zona máxima para esta localidad. | 14 BG | KX | 0 |
| | El archivo kmz adjunto no corresponde de acuerdo a lo obtenido por Subtel y a la planilla de cálculo de zona de servicio adjunta. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.764 | Se acompaña a la carpeta S3 Los anexos, las declaraciones, la cédula y el R.U.T. de la postulante. No se acompañan los antecedentes de constitución de la postulante y por tanto no consta que quien suscribe la solicitud y los Anexos sea el representante legal. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIO BIENVENIDA LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 53.758 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.759 | No se acompaña escritura donde se haya designado a doña Maria teresa Ramirez, administradora de la sociedad en virtud del fallecimiento del rep legal don Raúl Ramirez. Por favor acompañar antecedentes que permitan acreditar la facultad de representar a la sociedad. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|------|-------|
| 54.780 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por el concursante y por Subtel con los datos técnicos informados en el Formulario del Anexo N° 2, excede la zona máxima para esta localidad. | 14 BG | KX | 0 |

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| | El archivo kmz adjunto no corresponde de acuerdo a lo obtenido por Subtel y a la planilla de cálculo de zona de servicio adjunta. | 3º BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.782 | Debe acompañar Certificado de vigencia actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Santa Cruz (100,9 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | RADIO BIENVENIDA LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 4 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA**

- Sin Observaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

RADIO BIENVENIDA LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9º bis y 13º de la Ley General de Telecomunicaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.28. LOCALIDAD : Curicó - 93,3 MHz
PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.759 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La atenuación cable por metro obtenida por Subtel (0,039 dB/m), resultante de la interpolación de las atenuaciones por rango de frecuencia especificadas en el catálogo del cable adjunto, difiere de la utilizada e informada en la memoria de cálculo de pérdidas (0,0309 dB/m). | 3 BT | KT | 0 |
| | Las pérdidas obtenidas por Subtel (1,63 dB) difieren de las especificadas por el participante en la memoria de cálculo de pérdidas (1,3 dB), y utilizadas en el cálculo de zona de servicio. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.764 | Se acompaña a la carpeta S3 Los anexos, las declaraciones, la cédula y el R.U.T. de la postulante. No se acompañan los antecedentes de constitución de la postulante y por tanto no consta que quien suscribe la solicitud y los Anexos sea el representante legal. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD RADIODIFUSORA MONTECARLO LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.437 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.439 | Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad otorgado por el Conservador de Bienes Raíces respectivo de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar los certificados de antecedentes penales, fotocopia de cédula de identidad y declaración de nacionalidad de los otros socios (Domingo Sandoval Lira, Domingo Sandoval Piña y María Fernanda Sandoval Piña) | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.777 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La atenuación cable por metro obtenida por Subtel (0,039 dB/m), resultante de la interpolación de las atenuaciones por rango de frecuencia especificadas en el catálogo del cable adjunto, difiere de la utilizada e informada en la memoria de cálculo de pérdidas (0,0309 dB/m). | 3 BT | KT | 0 |
| | Las pérdidas obtenidas por Subtel (1,63 dB) difieren de las especificadas por el participante en la memoria de cálculo de pérdidas (1,3 dB), y utilizadas en el cálculo de zona de servicio. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.782 | Debe acompañar Certificado de vigencia actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Curicó (93,3 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MONTECARLO LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 3 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD RADIODIFUSORA MONTECARLO LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.29. LOCALIDAD : Putú - 98,3 MHz
PARTICIPANTE: CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.342 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.343 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CARLOS ALBORNOZ TAPIA E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.426 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por la Subtel con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el concursante en la letra b) del Anexo N° 2, en el radial 280°. | 7 BT | KZ | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.427 | Debe acompañar el Certificado de Antecedentes Penales de Carlos Albornoz Tapia. Original otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. El certificado que acompaña excede ese plazo. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.105 | El valor del factor Kc es de 0,72 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | No se acompaña el catálogo del conector marca Cellflex, modelo N Macho, especificado en el Listado de Equipos del Anexo N°2, en su lugar acompaña información de la página web. De conformidad al artículo 2 de las Bases Técnicas, se solicita remitir dicho catálogo con sus características técnicas. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe diferencia en el cálculo de pérdidas para el cable alimentador marca Cellflex, modelo LCF12-50JL, toda vez que el concursante informa un valor de 0,5106 dB (el cual corresponde a la frecuencia 88 MHz), para los 23 mts, mientras que Subtel calcula 0,54 dB. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.106 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: DULCE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.333 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.335 | El objeto social de la postulante no dice relación con la radiodifusión ni similares, aún cuando no es necesario que éste contemple específicamente el rubro de las telecomunicaciones, al menos debe entenderse comprendido dentro del giro general y ordinario de la postulante, dicha actividad. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 53.748 | El valor del factor Kc es de 0,81 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.754 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIODIFUSORA MAULE NORTE HÉCTOR SEPÚLVEDA E.I.R.L

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 53.782 | El valor del factor Kc es de 0,81 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | En la memoria de cálculo de pérdidas considera 8 conectores, en lugar de 2, en el ítem CONECTORES CABLE ALIMENTACIÓN Y OTROS EQUIPOS. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.783 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.742 | El valor del factor Kc es de 0,81 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.744 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES DUNAX HÉCTOR DÍAZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.076 | El valor del factor Kc es de 0,8 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | En el Anexo N°2, informa tilt, pero en la tabla e) Datos del arreglo de antenas, no especifica fase y los largo de cable chicotes son iguales. | 3° BT | KT | 0 |
| | El catálogo de antena adjunto no corresponde al modelo especificado en el listado de equipos. | 3° BT | KT | 0 |
| | Las pérdidas equivalente chicotes obtenidas por Subtel (0,2148 dB), no concuerdan con las informadas por el participante (0,48 dB), | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.077 | No acompaña el RUT de la empresa. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.475 | El valor del factor Kc es de 0,81 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.480 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: VALLE AVENTURA SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.785 | El valor del factor Kc es de 0,81 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.787 | Debe acompañar Copia de la escritura pública de constitución de la persona jurídica (estatutos) y de aquellas otras modificaciones que acrediten su composición, domicilio, tipo y razón social actuales. Copia Simple. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: ZETA RADIO CHILE SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.508 | El valor del factor Kc es de 0,81 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.512 | Debe acompañar certificado actualizado de la sociedad (acompaña el de otra Sociedad Yancey comunicaciones SpA) de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Putú (98,3 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | CARLOS ALBORNOZ TAPIA E.I.R.L. | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,72 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | DULCE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,83 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,81 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | RADIODIFUSORA MAULE NORTE HÉCTOR SEPÚLVEDA E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,81 | 1,00 | 0 | P |
| 7 | RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,81 | 1,00 | 0 | P |
| 8 | TELECOMUNICACIONES DUNAX HÉCTOR DÍAZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,80 | 1,00 | 0 | P |
| 9 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,81 | 1,00 | 0 | P |
| 10 | VALLE AVENTURA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,81 | 1,00 | 0 | P |
| 11 | ZETA RADIO CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,81 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES E.I.R.L.**

- Sin Observaciones.

CARLOS ALBORNOZ TAPIA E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

DULCE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

RADIODIFUSORA MAULE NORTE HÉCTOR SEPÚLVEDA E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES DUNAX HÉCTOR DÍAZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

TWINS TOWERS CHILE SPA

- Sin Observaciones.

VALLE AVENTURA SPA

- Sin Observaciones.

ZETA RADIO CHILE SPA

- Sin Observaciones.

9.30. LOCALIDAD : Talca - 102,9 MHz
PARTICIPANTE: FUNDACIÓN ARMONÍA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 53.723 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.724 | La postulante deberá acompañar certificado que acredite la composición actual del órgano de dirección y administración de la persona jurídica sin fines de lucro, vigente, puesto que el que acompaña vencía el 3 de marzo de 2022, la extensión de las vigencias de dichas personas jurídicas era hasta tres meses después de terminado el Estado de Excepción, el que termino el 30 de septiembre de 2021, por tanto el certificado adjunto no se encuentra vigente. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Talca (102,9 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | FUNDACIÓN ARMONÍA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |

OBSERVACIONES:
FUNDACIÓN ARMONÍA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.31. LOCALIDAD : El Huertón - 89,3 MHz
PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.737 | El valor del factor Kc es de 0,92 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | El concursante señala una dirección sin numeración para el Estudio Alternativo y Planta Transmisora, además las coordenadas se encuentran situadas en una plaza. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.740 | Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad, extendido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de un plazo no anterior a 90 días contados desde la fecha de postulación, el adjunto es de julio de 2021. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.760 | El valor del factor Kc es de 0,92 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, "Almagro s/n", no es concordante con las coordenadas geográficas, toda vez que éstas se encuentran ubicadas en Avenida Ricardo Vicuña Oriente, de la comuna de Los Ángeles. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.764 | Se acompaña a la carpeta S3 Los anexos, las declaraciones, la cédula y el R.U.T. de la postulante. No se acompañan los antecedentes de constitución de la postulante y por tanto no consta que quien suscribe la solicitud y los Anexos sea el representante legal. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SARA COMUNICACIONES LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 53.791 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.792 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.778 | El valor del factor Kc es de 0,92 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, "Almagro s/n", no es concordante con las coordenadas geográficas, toda vez que éstas se encuentran ubicadas en Avenida Ricardo Vicuña Oriente, de la comuna de Los Ángeles. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |

| | | | |
|--------|---|------|-----------|
| 54.782 | Debe acompañar Certificado de vigencia actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. | 8 BG | No Cumple |
|--------|---|------|-----------|

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: El Huertón (89,3 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,92 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,92 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | SARA COMUNICACIONES LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 4 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,92 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA**

- Sin Observaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

SARA COMUNICACIONES LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.32. LOCALIDAD : Lebu - 97,9 MHz
PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.690 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.696 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES FRANCO MORALES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.484 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe diferencia en la longitud (73° 35' 43") de las coordenadas de Estudio y Planta Transmisora, con respecto a las indicadas en la planilla de cálculo de zona de servicio y archivo de cotas adjunto (73° 35' 46"). Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.485 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: DATA MEDIOS SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.731 | El valor del factor Kc es de 0,64 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.734 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: DULCE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.334 | El valor del factor Kc es de 0,29 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.335 | El objeto social de la postulante no dice relación con la radiodifusión ni similares, aún cuando no es necesario que éste contemple específicamente el rubro de las telecomunicaciones, al menos debe entenderse comprendido dentro del giro general y ordinario de la postulante, dicha actividad. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.749 | El valor del factor Kc es de 0,29 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.754 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MARFON COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.139 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.142 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.220 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.227 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.393 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.400 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.743 | El valor del factor Kc es de 0,66 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.744 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: VALLE AVENTURA SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.786 | El valor del factor Kc es de 0,66 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.787 | Debe acompañar Copia de la escritura pública de constitución de la persona jurídica (estatutos) y de aquellas otras modificaciones que acrediten su composición, domicilio, tipo y razón social actuales. Copia Simple. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Lebu (97,9 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,66 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | COMUNICACIONES FRANCO MORALES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,66 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | DATA MEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,64 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | DULCE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,29 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,29 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | MARFON COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,66 | 1,00 | 0 | P |
| 7 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,66 | 1,00 | 0 | P |
| 8 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,66 | 1,00 | 0 | P |
| 9 | RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,66 | 1,00 | 0 | P |
| 10 | VALLE AVENTURA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,66 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**ACCIÓN PÚBLICA SPA**

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES FRANCO MORALES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

DATA MEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

DULCE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

MARFON COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

VALLE AVENTURA SPA

- Sin Observaciones.

9.33. LOCALIDAD : Los Ángeles - 90,3 MHz

PARTICIPANTE: IBEROAMERICAN RADIO HOLDINGS CHILE S.A.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 53.447 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.448 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Los Ángeles (90,3 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1 | IBEROAMERICAN RADIO HOLDINGS CHILE S.A. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde **asignar** a **IBEROAMERICAN RADIO HOLDINGS CHILE S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Los Ángeles (90,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:

IBEROAMERICAN RADIO HOLDINGS CHILE S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.34. LOCALIDAD : Los Ángeles - 101,7 MHz

PARTICIPANTE: SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.486 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.488 | Debe acompañar las copias de la escrituras públicas de las modificaciones inscritas a fojas 722 vuelta N° 521 del año 1994, a fojas 959 N° 982 del año 2009 y a fojas 1340 N° 104 del año 2021 (con su respectiva publicación). | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Los Ángeles (101,7 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde **asignar** a **SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Los Ángeles (101,7 MHz)**.

OBSERVACIONES:

SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.35. LOCALIDAD : Villa Rucalhue - 90,5 MHz
PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.691 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.696 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES SANTA BÁRBARA SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.046 | El valor del factor Kc es de 0,85 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 33.090 y boleta de pago. | 3 BT | KT | 0 |
| | | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.047 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES E INVERSIONES LUIS ALEXIS ESPINOZA ESCOBAR E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.513 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.514 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.734 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.740 | Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad, extendido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de un plazo no anterior a 90 días contados desde la fecha de postulación, el adjunto es de julio de 2021. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: DATA MEDIOS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.732 | El valor del factor Kc es de 0,84 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3º BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.734 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: EMISIONES NANCY MARISOL DÍAZ REYES E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.292 | El valor del factor Kc es de 0,84 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3º BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.295 | El certificado de antecedentes penales que adjunta se encuentra cortado y el código de verificación no se ve íntegro, debe adjuntar un certificado completo. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: GICELA MARIZA ALARCÓN HUAQUII SERVICIOS COMUNICACIONALES E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.297 | El valor del factor Kc es de 0,84 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3º BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.299 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.750 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3º BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3º BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.754 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.723 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.726 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MARCELO ANTONIO TORO JARA COMUNICACIONES E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.600 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.601 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MARFON COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.140 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.142 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.221 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.227 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.395 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.400 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICENTRO SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.242 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.246 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLIMEDIOS SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.714 | El valor del factor Kc es de 0,79 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.718 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.476 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.480 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.657 | El valor del factor Kc es de 0,79 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.663 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: YANCEY COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.691 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |

| | | | |
|--------|---|------|-----------|
| 54.695 | Debe acompañar Certificado de Anotaciones, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de postulación. Debe acompañar Certificado de Vigencia de la sociedad, extendido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de un plazo no anterior a 90 días contados desde la fecha de postulación. | 8 BG | No Cumple |
|--------|---|------|-----------|

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Villa Rucalhue (90,5 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | COMUNICACIONES SANTA BÁRBARA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,85 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | COMUNICACIONES E INVERSIONES LUIS ALEXIS ESPINOZA ESCOBAR E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | DATA MEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,84 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | EMISIONES NANCY MARISOL DÍAZ REYES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,84 | 1,00 | 0 | P |
| 7 | GICELA MARIZA ALARCÓN HUIQUIL SERVICIOS COMUNICACIONALES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,84 | 1,00 | 0 | P |
| 8 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |
| 9 | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |
| 10 | MARCELO ANTONIO TORO JARA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |
| 11 | MARFON COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |
| 12 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |
| 13 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |
| 14 | PUBLICENTRO SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |
| 15 | PUBLIMEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,79 | 1,00 | 0 | P |
| 16 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |
| 17 | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,79 | 1,00 | 0 | P |
| 18 | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**ACCIÓN PÚBLICA SPA**

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES SANTA BÁRBARA SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES E INVERSIONES LUIS ALEXIS ESPINOZA ESCOBAR E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

DATA MEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

EMISIONES NANCY MARISOL DÍAZ REYES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

**GICELA MARIZA ALARCÓN HUAQUIL SERVICIOS
COMUNICACIONALES E.I.R.L.**

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MARCELO ANTONIO TORO JARA COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

MARFON COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

PUBLICENTRO SPA

- Sin Observaciones.

PUBLIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

TWINS TOWERS CHILE SPA

- Sin Observaciones.

WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

YANCEY COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

9.36. LOCALIDAD : Angol - 97,7 MHz
PARTICIPANTE: ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.020 | El valor del factor Kc es de 0,78 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 33.120. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.023 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.692 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.696 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ASESORÍA EN PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 53.957 | El valor del factor Kc es de 0,84 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 33.119 | 3 BT | KT | 0 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para la planta transmisora, no es concordante con las coordenadas geográficas. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 25 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 25 metros, ya que no es suficiente para alcanzar la altura del centro de radiación y alimentar el arreglo de antenas. Se solicita aclarar la situación. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.961 | Debe acompañar respecto de Daniel Torres Camilo declaración jurada de nacionalidad donde conste la individualización y firma, Certificado de Antecedentes Penales Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación y fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad vigente. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.704 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.706 | Debe acompañar Certificado de Anotaciones de la sociedad emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo cuya fecha de emisión tenga una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de la postulación, ya que el certificado acompañado excede el plazo. Debe acompañar Certificado de Vigencia de la sociedad emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo cuya fecha de emisión tenga una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de la postulación. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.050 | El valor del factor Kc es de 0,78 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 33.137. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.052 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.747 | El valor del factor Kc es de 0,83 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 40 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 39 metros. Se solicita aclarar la situación. | 3 BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.750 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.735 | El valor del factor Kc es de 0,88 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.740 | Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad, extendido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de un plazo no anterior a 90 días contados desde la fecha de postulación, el adjunto es de julio de 2021. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: DATA MEDIOS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|------|-------|
| 53.733 | El valor del factor Kc es de 0,84 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación de la ubicación del estudio, toda vez que las coordenadas geográficas 36° 48' 03" Lat Sur y 72° 42' 41" Long. Oeste, no corresponde a la dirección señalada como Vergara N° 198, comuna de Angol. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el cálculo de la pérdida de los conectores marca Times Microwave, modelo TC-400-NMC, toda vez que Subtel calcula un valor de 0,063 dB, correspondiente a la utilización de la fórmula contenida en el catálogo (Pérdida por inserción = 0,1 ? Frec (GHz)) y el concursante un valor de 0,031 (Pérdida por inserción = 0,05 ? Frec (GHz)). | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el cálculo de pérdida de los chicotes, toda vez que Subtel calcula un valor de 0,1357 dB y el participante un valor de 0,166 dB. | 3° BT | KT | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| | Existe inconsistencia en el valor de pérdidas de cables y conectores señalado en el Anexo N° 2, Características Técnicas de las Instalaciones, al señalar un valor de 1,4 dB, mientras que en la Memoria de Cálculo de Pérdidas, se obtiene un valor de 1,5 dB ($1,272 + 0,062 + 0,166 = 1,5$ dB). Se debe considerar que la planilla para el cálculo predictivo de contorno de la zona de servicio, se realizó con el valor correcto, es decir, de 1,5 dB. | 3° BT | KT | 1 |
| | Existe inconsistencia en el cálculo total de perdidas, toda vez que Subtel calcula un valor de 1,54 dB y el participante un valor de 1,6 dB, lo que provoca la variación de la zona de servicio en los radiales 100°, 140° y 200°, modificando además el puntaje de postulación. | 7 BT | KZ | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.734 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: GICELA MARIZA ALARCÓN HUIQUIL SERVICIOS COMUNICACIONALES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.298 | El valor del factor Kc es de 0,76 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.299 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: GRUPO ARTÍSTICO CULTURAL TUMUNTUCO

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 53.440 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | El conector especificado en el listado de equipos y según el catálogo adjunto, no corresponde al calibre del cable informado de la misma forma. | 3° BT | KT | 0 |
| | La atenuación cable por metro obtenida por Subtel (0,0581 dB/m), resultante de la interpolación de las atenuaciones por rango de frecuencia especificadas en el catálogo del cable adjunto, difiere de la utilizada e informada en la memoria de cálculo de pérdidas (0,0589 dB/m). | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.441 | El art 25 de los Estatutos señala que el directorio deberá estar compuesto por 5 miembros titulares y 5 suplentes y adjunta certificado de directorio con solo 3 miembros designados, por lo que debe dar cumplimiento a lo señalado en los estatutos y acompañar certificado con todos los directores y los antecedentes requeridos respecto de ellos, a saber, declaración jurada de nacionalidad, fotocopia cédula de identidad vigente y Certificado de Antecedentes Penales, requisitos establecidos en el Art. 8 de las bases generales o en su defecto adjuntar la modificación de los estatutos acorde al certificado adjunto. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.512 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | No adjunta catálogo del equipo transmisor Alternativo marca SIELCO, modelo EXC120-300GX, señalado en Listado de Equipos. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.515 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.520 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.523 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ITRACHI LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|----------------------------------|-------|-----------|-------|
| 53.603 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.605 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.751 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.754 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JORGE ALBERTO DALIDET SCHIFFERLI COMUNICACIONES E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.026 | El valor del factor Kc es de 0,84 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la denominación de la ubicación del estudio, toda vez que las coordenadas geográficas 36° 48' 03" Lat Sur y 72° 42' 41" Long. Oeste, no corresponde a la dirección señalada como Vergara N° 198, comuna de Angol. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el cálculo de la pérdida de los conectores marca Times Microwave, modelo TC-400-NMC, toda vez que Subtel calcula un valor de 0,063 dB, correspondiente a la utilización de la fórmula contenida en el catálogo (Pérdida por inserción = 0,1 ? Frec (GHz)) y el concursante un valor de 0,031 (Pérdida por inserción = 0,05 ? Frec (GHz)). | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el cálculo de pérdida de los chicotes, toda vez que Subtel calcula un valor de 0,1357 dB y el participante un valor de 0,166 dB. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el valor de pérdidas de cables y conectores señalado en el Anexo N° 2, Características Técnicas de las Instalaciones, al señalar un valor de 1,4 dB, mientras que en la Memoria de Cálculo de Pérdidas, se obtiene un valor de 1,5 dB ($1,272 + 0,062 + 0,166 = 1,5$ dB). Se debe considerar que la planilla para el cálculo predictivo de contorno de la zona de servicio, se realizó con el valor correcto, es decir, de 1,5 dB. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el cálculo total de perdidas, toda vez que Subtel calcula un valor de 1,54 dB y el participante un valor de 1,6 dB, lo que provoca la variación de la zona de servicio en los radiales 100°, 140° y 200°, modificando además el puntaje de postulación. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.027 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.724 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.726 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.222 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.227 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MILLARAY COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 53.742 | El valor del factor Kc es de 0,82 | | | |
| | Existe inconsistencia en las coordenadas de ubicación del estudio dado que no corresponden a la dirección y comuna señalada en el proyecto sino que indican una ubicación en la comuna Florida, Región del Biobío. | 3° BT | KT | 0 |
| | No es consistente la dirección de la planta transmisora señalada en el Formulario del Anexo N° 2, con la ubicación señalada en el Decreto del propietario de la torre que autoriza el emplazamiento de ella. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.743 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.396 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.400 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-----------------|--------------------------------|-------|
| 53.419 | El valor del factor Kc es de 0 El Anexo N° 2 no corresponde a la localidad concursada. No es posible verificar ningunos de los parámetros técnicos relevantes para el cálculo de la zona de servicio, como lo son: Ganancia, Pérdida por Lóbulos, Datos arreglo de antenas, Pérdida de cable y conectores, etc. | 3° BT, 7° BT | KT, KZ, KX, KP, KC | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.422 | Los certificados de vigencia son de noviembre de 2021 y el de inscripción en registro de comercio de julio de 2021. No acompaña certificado de antecedentes penales. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICENTRO SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.243 | El valor del factor Kc es de 0,88 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.246 | Sin reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 53.444 | El valor del factor Kc es de 0,83 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | El conector especificado en el listado de equipos y según el catálogo adjunto, no corresponde al calibre del cable informado de la misma forma. | 3° BT | KT | 0 |
| | La atenuación cable por metro obtenida por Subtel (0,0581 dB/m), resultante de la interpolación de las atenuaciones por rango de frecuencia especificadas en el catálogo del cable adjunto, difiere de la utilizada e informada en la memoria de cálculo de pérdidas (0,0589 dB/m). | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.446 | Sin reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLIMEDIOS SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|------|-------|
| 54.715 | El valor del factor Kc es de 0,85 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La altura del centro de radiación no corresponde de acuerdo a la altura de la antena 4 especificada en la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2. | 3° BT | KT | 0 |
| | En la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2, solo utiliza un tipo de antena pero en el listado de equipos informa dos tipos. | 3° BT | KT | 0 |
| | Las pérdidas por lóbulo obtenidas por Subtel no concuerdan con las informadas por el participante. | 3° BT | KT | 0 |
| | La atenuación cable por metro obtenida por Subtel (0,0214 dB/m), resultante de la interpolación de las atenuaciones por rango de frecuencia especificadas en el catálogo del cable adjunto, difiere de la utilizada e informada en la memoria de cálculo de pérdidas (0,00663 dB/m). | 3° BT | KT | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| | Las pérdidas de cables y conectores, informadas en el Anexo N° 2, no concuerdan con las especificadas en la memoria de cálculo de pérdidas adjunta. | 3° BT | KT | 0 |
| | Las pérdidas de cables y conectores obtenidas por Subtel no concuerdan con las informadas por el participante. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.718 | Sin reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SAN LUCAS SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.326 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.327 | Sin reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD LS SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.037 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 40 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 39 metros. Se solicita aclarar la situación. | 3° BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.039 | Sin reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA)

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.013 | El valor del factor Kc es de 0,78 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.017 | Los anexos 1, 4 y 10 señalan como razón social " DEMO Limitada", sin embargo de los antecedentes legales que adjunta da cuenta que la razón social es "SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA". Por lo que debe rectificar dichos anexos, además de la Declaración jurada simple que da cuenta de no existir participación de capital extranjero en el capital de la concursante. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD INFORMATIVA LAGO VILLARRICA SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|------|-------|
| 54.275 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |

| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO |
|------------|-----------------|-------|-----------|
| 54.278 | Sin reparos. | 8 BG | Cumple |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.031 | El valor del factor Kc es de 0,78 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.035 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.477 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.480 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.658 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 40 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 39 metros. Se solicita aclarar la situación. | 3° BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.663 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ZETA RADIO CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.509 | El valor del factor Kc es de 0,88 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.512 | Debe acompañar certificado actualizado de la sociedad (acompaña el de otra Sociedad Yancey comunicaciones SpA) de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Angol (97,7 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,78 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | ASESORÍA EN PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,84 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | COMUNICACIONES JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,78 | 1,00 | 0 | P |

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 6 | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,83 | 1,00 | 0 | P |
| 7 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |
| 8 | DATA MEDIOS SPA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,84 | 1,00 | 0 | P |
| 9 | GICELA MARIZA ALARCÓN HUAQUIL SERVICIOS COMUNICACIONALES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,76 | 1,00 | 0 | P |
| 10 | GRUPO ARTÍSTICO CULTURAL TUMUNTUCO | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,83 | 1,00 | 0 | P |
| 11 | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | P |
| 12 | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | P |
| 13 | ITRACHI LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,80 | 1,00 | 80 | P |
| 14 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |
| 15 | JORGE ALBERTO DALIDET SCHIFFERLI COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,84 | 1,00 | 0 | P |
| 16 | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |
| 17 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |
| 18 | MILLARAY COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,82 | 1,00 | 0 | P |
| 19 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |
| 20 | PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | P |
| 21 | PUBLICENTRO SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |
| 22 | PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,83 | 1,00 | 0 | P |
| 23 | PUBLIMEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,85 | 1,00 | 0 | P |
| 24 | SAN LUCAS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |
| 25 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD LS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,83 | 1,00 | 0 | P |
| 26 | SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,78 | 1,00 | 0 | P |
| 27 | SOCIEDAD INFORMATIVA LAGO VILLARRICA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |
| 28 | TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,78 | 1,00 | 0 | P |
| 29 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |
| 30 | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,83 | 1,00 | 0 | P |
| 31 | ZETA RADIO CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:

ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

ACCIÓN PÚBLICA SPA

- Sin Observaciones.

ASESORÍA EN PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LIMITADA

- Sin Observaciones.

COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

DATA MEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

**GICELA MARIZA ALARCÓN HUIQUIL SERVICIOS
COMUNICACIONALES E.I.R.L.**

- Sin Observaciones.

GRUPO ARTÍSTICO CULTURAL TUMUNTUCO

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

- Sin Observaciones.

ITRACHI LIMITADA

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

JORGE ALBERTO DALIDET SCHIFFERLI COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

MILLARAY COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

PUBLICENTRO SPA

- Sin Observaciones.

PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA

- Sin Observaciones.

PUBLIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

SAN LUCAS SPA

- Sin Observaciones.

SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD LS SPA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA)

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD INFORMATIVA LAGO VILLARRICA SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

TWINS TOWERS CHILE SPA

- Sin Observaciones.

WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

ZETA RADIO CHILE SPA

- Sin Observaciones.

9.37. LOCALIDAD : Cholchol - 96,3 MHz
PARTICIPANTE: SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA)

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.016 | El valor del factor Kc es de 0,89 | | | |
| | Existe inconsistencia en el valor de la ganancia de la antena señalada en el Anexo N° 2, marca DB Electrónica, modelo DB-P1N, toda vez que en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, señala que la antena tiene una ganancia de 0 dBd, pero el catálogo adjuntado señala un valor de 2,15 dBd, lo que se traduce en un error del cálculo de la ganancia del sistema de antenas. | 3° BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, la ganancia máxima calculada por la Subtel (5,16 dBd) no concuerda con la especificada por el participante en su solicitud (3,01 dBd). | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.017 | Los anexos 1, 4 y 10 señalan como razón social " DEMO Limitada", sin embargo de los antecedentes legales que adjunta da cuenta que la razón social es "SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA". Por lo que debe rectificar dichos anexos, además de la Declaración jurada simple que da cuenta de no existir participación de capital extranjero en el capital de la concursante. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD COMUNICACIONES RAYEN LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.796 | El valor del factor Kc es de 0,91 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.797 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD EDUCACIONAL ANGLICANA LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 53.607 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.608 | Debe acompañar escritura de constitución de la sociedad y modificaciones (indicadas en la inscripción) junto a respectivos extractos y publicaciones. Debe acompañar certificado de antecedentes penales, declaraciones juradas de nacionalidad y copia de cédulas de identidad de los Directores de la sociedad, sus representantes legales y apoderados. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.034 | El valor del factor Kc es de 0,89 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el valor de la ganancia de la antena señalada en el Anexo N° 2, marca DB Electrónica, modelo DB-P1N, toda vez que en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, señala que la antena tiene una ganancia de 0 dBd, pero el catálogo adjuntado señala un valor de 2,15 dBd, lo que se traduce en un error del cálculo de la ganancia del sistema de antenas. | 3° BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, la ganancia máxima calculada por la Subtel (5,16 dBd) no concuerda con la especificada por el participante en su solicitud (3,01 dBd). | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.035 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Cholchol (96,3 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,89 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | SOCIEDAD COMUNICACIONES RAYEN LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,91 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | SOCIEDAD EDUCACIONAL ANGLICANA LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 4 | TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,89 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA)**

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD COMUNICACIONES RAYEN LIMITADA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD EDUCACIONAL ANGLICANA LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.38. LOCALIDAD : Lonquimay - 88,3 MHz
PARTICIPANTE: ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.021 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 33.121. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.023 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMERCIALIZADORA BIOVEG SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.428 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.429 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.051 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 33.138. | 3 BT | KT | 0 |
| | El concursante no toma en cuenta la distancia entre la base de la antena y el conector de la misma (100 cm), por lo que el largo de cable de cada tramo o chicote no es suficiente. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.052 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.445 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.446 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLIMEDIOS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|------|-------|
| 54.716 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3BT | KT | 0 |

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| | Existe una inconsistencia en el cálculo de las pérdidas del divisor de potencia, dado el catálogo adjunto especifica una pérdida de inserción de 0,05 dB y considerando que el sistema tiene 4 antenas, correspondería una pérdida total de 0,2 dB para este dispositivo y no los 0,4 dB que se señalan en la memoria de cálculo. | 3BT | KT | 0 |
| | En la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2, se especifica la antena Marca Aldena, modelo ALP 08.02.710, que corresponde a la antena utilizada en los cálculos, y se adjunta el catálogo correspondiente. No obstante, en el listado de equipos aparece indicada el modelo ALP 08.02.712. | 3BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.718 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA)

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.014 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | El concursante no toma en cuenta la distancia entre la base de la antena y el conector de la misma (100 cm), por lo que el largo de cable de cada tramo o chicote no es suficiente. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.017 | Los anexos 1, 4 y 10 señalan como razón social " DEMO Limitada", sin embargo de los antecedentes legales que adjunta da cuenta que la razón social es "SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA". Por lo que debe rectificar dichos anexos, además de la Declaración jurada simple que da cuenta de no existir participación de capital extranjero en el capital de la concursante. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD INFORMATIVA LAGO VILLARRICA SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.276 | El valor del factor Kc es de 0,73 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.278 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.032 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3° BT | KT | 0 |
| | El concursante no toma en cuenta la distancia entre la base de la antena y el conector de la misma (100 cm), por lo que el largo de cable de cada tramo o chicote no es suficiente. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.035 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ZMOT COMUNICACIONES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.731 | El valor del factor Kc es de 0,74 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| | Las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud. | 3BT | KT | 0 |
| | Existe una inconsistencia en el cálculo de las pérdidas del divisor de potencia, dado el catálogo adjunto especifica una pérdida de inserción de 0,05 dB y considerando que el sistema tiene 4 antenas, correspondería una pérdida total de 0,2 dB para este dispositivo y no los 0,4 dB que se señalan en la memoria de cálculo. | 3BT | KT | 0 |
| | En la tabla e) Datos del arreglo de antenas, del Anexo N° 2, se especifica la antena Marca Aldena, modelo ALP 08.02.710, que corresponde a la antena utilizada en los cálculos, y se adjunta el catálogo correspondiente. No obstante, en el listado de equipos aparece indicada el modelo ALP 08.02.712. | 3BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.732 | Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad de una fecha no anterior a 90 días, otorgado por el Conservador de Bienes Raíces respectivo. Debe acompañar copia de inscripción de la escritura de constitución del Conservador de Bienes Raíces respectivos | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Lonquimay (88,3 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,69 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | COMERCIALIZADORA BIOVEG SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,69 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | COMUNICACIONES JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,69 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,69 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | PUBLIMEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,69 | 1,00 | 0 | P |
| 7 | SOCIEDAD INFORMATIVA LAGO VILLARRICA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,73 | 1,00 | 0 | P |
| 8 | TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,69 | 1,00 | 0 | P |
| 9 | ZMOT COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,74 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L.**

- Sin Observaciones.

COMERCIALIZADORA BIOVEG SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA

- Sin Observaciones.

PUBLIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA)

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD INFORMATIVA LAGO VILLARRICA SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

ZMOT COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.39. LOCALIDAD : Los Sauces - 105,3 MHz
PARTICIPANTE: ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.022 | El valor del factor Kc es de 0,87 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 33.122. | 3 BT | KT | 0 |
| | El concursante no toma en cuenta la distancia entre la base de la antena y el conector de la misma (100 cm), por lo que el largo de cable alimentador de antena no es suficiente. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.023 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ASESORÍA EN PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 53.959 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 33.124. | 3 BT | KT | 0 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para la planta transmisora, "con Los Sauces", se encuentra incompleta. Se solicita aclarar. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.961 | Debe acompañar respecto de Daniel Torres Camilo declaración jurada de nacionalidad donde conste la individualización y firma, Certificado de Antecedentes Penales Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación y fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad vigente. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MARFON COMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.141 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la información proporcionada en la tabla de Datos del Arreglo de Antenas puesto que el sistema no contempla fase, con ello no corresponde la información de ganancia en el plano horizontal y tilt eléctrico. Los valores calculados por la Subtel, no concuerdan con los especificados por el participante en su solicitud. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.142 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.223 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la información proporcionada en la tabla de Datos del Arreglo de Antenas puesto que el sistema no contempla fase, con ello no corresponde la información de ganancia en el plano horizontal y tilt eléctrico. Los valores calculados por la Subtel, no concuerdan con los especificados por el participante en su solicitud. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.227 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.420 | El valor del factor Kc es de 0,85 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | En el Anexo N° 2, la pérdida por lóbulo del radial 240°, no concuerda con la utilizada en la planilla de cálculo de zona de servicio. | 3° BT | KT | 0 |
| | La atenuación cable por metro obtenida por Subtel (0,0222 dB/m), resultante de la interpolación de las atenuaciones por rango de frecuencia especificadas en el catálogo del cable adjunto, difiere de la utilizada e informada en la memoria de cálculo de pérdidas (0,0226 dB/m). | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.422 | Los certificados de vigencia son de noviembre de 2021 y el de inscripción en registro de comercio de julio de 2021. No acompaña certificado de antecedentes penales. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA)

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.015 | El valor del factor Kc es de 0,87 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | El concursante no toma en cuenta la distancia entre la base de la antena y el conector de la misma (100 cm), por lo que el largo de cable alimentador de antena no es suficiente. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.017 | Los anexos 1, 4 y 10 señalan como razón social " DEMO Limitada", sin embargo de los antecedentes legales que adjunta da cuenta que la razón social es "SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA". Por lo que debe rectificar dichos anexos, además de la Declaración jurada simple que da cuenta de no existir participación de capital extranjero en el capital de la concursante. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD INFORMATIVA LAGO VILLARRICA SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.277 | El valor del factor Kc es de 0,84 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.278 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.033 | El valor del factor Kc es de 0,87 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. | 3° BT | KT | 0 |
| | El concursante no toma en cuenta la distancia entre la base de la antena y el conector de la misma (100 cm), por lo que el largo de cable de cada tramo o chicote no es suficiente. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.035 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.659 | El valor del factor Kc es de 0,8 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.663 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: YANCEY COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.692 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la información proporcionada en la tabla de Datos del Arreglo de Antenas puesto que el sistema no contempla fase, con ello no corresponde la información de ganancia en el plano horizontal y tilt eléctrico. Los valores calculados por la Subtel, no concuerdan con los especificados por el participante en su solicitud. | 3BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.695 | Debe acompañar Certificado de Anotaciones, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de postulación. Debe acompañar Certificado de Vigencia de la sociedad, extendido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de un plazo no anterior a 90 días contados desde la fecha de postulación. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: ZETA RADIO CHILE SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.510 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la información proporcionada en la tabla de Datos del Arreglo de Antenas puesto que el sistema no contempla fase, con ello no corresponde la información de ganancia en el plano horizontal y tilt eléctrico. Los valores calculados por la Subtel, no concuerdan con los especificados por el participante en su solicitud. | 3BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.512 | Debe acompañar certificado actualizado de la sociedad (acompaña el de otra Sociedad Yancey comunicaciones SpA) de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Los Sauces (105,3 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,87 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | ASESORÍA EN PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | MARFON COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,83 | 1,00 | 0 | P |

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 4 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,83 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,85 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,87 | 1,00 | 0 | P |
| 7 | SOCIEDAD INFORMATIVA LAGO VILLARRICA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,84 | 1,00 | 0 | P |
| 8 | TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,87 | 1,00 | 0 | P |
| 9 | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,80 | 1,00 | 0 | P |
| 10 | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,83 | 1,00 | 0 | P |
| 11 | ZETA RADIO CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,83 | | 0 | P |

OBSERVACIONES:

ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

ASESORÍA EN PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LIMITADA

- Sin Observaciones.

MARFON COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA)

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD INFORMATIVA LAGO VILLARRICA SPA

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

YANCEY COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

ZETA RADIO CHILE SPA

- Sin Observaciones.

9.40. LOCALIDAD : Purén - 96,9 MHz
PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.693 | El valor del factor Kc es de 0,8 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.696 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ASESORÍA EN PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 53.960 | El valor del factor Kc es de 0,78 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea. Sólo adjunta solicitud de certificación N° 33.126. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.961 | Debe acompañar respecto de Daniel Torres Camilo declaración jurada de nacionalidad donde conste la individualización y firma, Certificado de Antecedentes Penales Otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación y fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad vigente. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: EMISIONES NANCY MARISOL DÍAZ REYES E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.294 | El valor del factor Kc es de 0,73 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.295 | El certificado de antecedentes penales que adjunta se encuentra cortado y el código de verificación no se ve integro, debe adjuntar un certificado completo. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.224 | El valor del factor Kc es de 0,8 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.227 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 53.421 | El valor del factor Kc es de 0,75 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |

| | | | |
|--------|---|------|-----------|
| 53.422 | Los certificados de vigencia son de noviembre de 2021 y el de inscripción en registro de comercio de julio de 2021. No acompaña certificado de antecedentes penales. | 8 BG | No Cumple |
|--------|---|------|-----------|

PARTICIPANTE: PUBLIMEDIOS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.717 | El valor del factor Kc es de 0,8 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3º BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.718 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.660 | El valor del factor Kc es de 0,8 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.663 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: XPLORA MULTIMEDIOS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.491 | El valor del factor Kc es de 0,8 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.493 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: YANCEY COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.693 | El valor del factor Kc es de 0,8 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.695 | Debe acompañar Certificado de Anotaciones, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de postulación. Debe acompañar Certificado de Vigencia de la sociedad, extendido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de un plazo no anterior a 90 días contados desde la fecha de postulación. | 8 BG | No Cumple | |

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,80 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | ASESORÍA EN PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,78 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | EMISIONES NANCY MARISOL DÍAZ REYES E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,73 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,80 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,75 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | PUBLIMEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,80 | 1,00 | 0 | P |
| 7 | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,80 | 1,00 | 0 | P |
| 8 | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,80 | 1,00 | 0 | P |
| 9 | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,80 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:

ACCIÓN PÚBLICA SPA

- Sin Observaciones.

ASESORÍA EN PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LIMITADA

- Sin Observaciones.

EMISIONES NANCY MARISOL DÍAZ REYES E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

PUBLIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

XPLORA MULTIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

YANCEY COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

9.41. LOCALIDAD : Villarrica - 104,3 MHz

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 53.638 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.639 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Villarrica (104,3 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1 | COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde **asignar** a **COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Villarrica (104,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:

COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.42. LOCALIDAD : Ancud - 97,3 MHz
PARTICIPANTE: COMPAÑÍA CHILENA DE COMUNICACIONES S.A.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 53.774 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.775 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Ancud (97,3 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1 | COMPAÑÍA CHILENA DE COMUNICACIONES S.A. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde **asignar** a **COMPAÑÍA CHILENA DE COMUNICACIONES S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Ancud (97,3 MHz)**.

OBSERVACIONES:
COMPAÑÍA CHILENA DE COMUNICACIONES S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.43. LOCALIDAD : Ayacara - 93,7 MHz
PARTICIPANTE: RADIOEMISORAS JOSÉ SIMÓN BARRIENTOS RUIZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.707 | El valor del factor Kc es de 0,73 | | | |
| | El conector informado en el listado de equipos y de acuerdo al catálogo adjunto es para un cable de 1/2°. | 3° BT | KT | 0 |
| | El transmisor informado en el listado de equipo no corresponde al del catálogo adjunto, de acuerdo a la marca y modelo. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.708 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.789 | El valor del factor Kc es de 0,64 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.790 | Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Ayacara (93,7 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | RADIOEMISORAS JOSÉ SIMÓN BARRIENTOS RUIZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,73 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,64 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:
RADIOEMISORAS JOSÉ SIMÓN BARRIENTOS RUIZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.44. LOCALIDAD : Chaitén - 90,7 MHz
PARTICIPANTE: COLOMBA SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.376 | El valor del factor Kc es de 0,63 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.377 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.748 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.750 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.766 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | No se acompaña la copia simple de Título del Representante Técnico. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.768 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.664 | El valor del factor Kc es de 0,64 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.666 | Falta acompañar escritura pública de constitución de la sociedad (con su respectiva publicación (extracto) y las escrituras pública de modificación de fecha 08 de abril de 2008 con su respectiva publicación (extracto), junto a la escritura pública de modificación de fecha 21 de noviembre de 2016 y su respectiva publicación (extracto). Falta declaración jurada de nacionalidad de ambos socios. Falta Declaración jurada simple que de cuenta de la existencia de participación de capital extranjero en el capital de la concursante. Suscrita por un representante de la sociedad(nombre, CI, firma). | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.661 | El valor del factor Kc es de 0,64 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.663 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: YANCEY COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.694 | El valor del factor Kc es de 0,61 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.695 | Debe acompañar Certificado de Anotaciones, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de postulación. Debe acompañar Certificado de Vigencia de la sociedad, extendido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de un plazo no anterior a 90 días contados desde la fecha de postulación. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: ZETA RADIO CHILE SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.511 | El valor del factor Kc es de 0,61 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.512 | Debe acompañar certificado actualizado de la sociedad (acompaña el de otra Sociedad Yancey comunicaciones SpA) de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Chaitén (90,7 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | COLOMBA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,63 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,69 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,69 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,64 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,64 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,61 | 1,00 | 0 | P |
| 7 | ZETA RADIO CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,61 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**COLOMBA SPA**

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA

- Sin Observaciones.

WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

YANCEY COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

ZETA RADIO CHILE SPA

- Sin Observaciones.

9.45. LOCALIDAD : Osorno - 89,1 MHz
PARTICIPANTE: DABAR COMUNICACIONES LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.228 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.229 | Deben formularse reparos a la carpeta S3 en el sentido que la postulante deberá acompañar: Copia de las escrituras públicas de modificación del año 2016 y de transformación del año 2020. Copia Simple. Fotocopia del RUT de la solicitante. Copia Simple. Declaración Jurada de Nacionalidad de Waldo Brian Buster González , en la que debe constar: la individualización y firma de la persona que intervenga haciendo la declaración con indicación del número de la CI. Además, en el anexo 1, 3, 4, 10 señalan como razón social " Dabar Comunicaciones Limitada", sin embargo, los antecedentes legales, adjuntan transformación de la persona jurídica a una sociedad por acción, de razón social " Dabar Comunicaciones SpA". Por lo que debe rectificar dichos anexos, y respecto del anexo 4. Además, existe un error en el nombre de uno de los administradores dice "Bully Brian Bunster Fuster RUT N° 10.546.473-8", debe decir "Billy Brian Bunster Fuster RUT N° 10.546.473-8". Asimismo, rectificar la Declaración jurada simple que da cuenta de no existir participación de capital extranjero en el capital de la concursante, por el mismo motivo. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Osorno (89,1 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | DABAR COMUNICACIONES LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |

OBSERVACIONES:
DABAR COMUNICACIONES LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.46. LOCALIDAD : Osorno - 105,5 MHz
PARTICIPANTE: SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.487 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.488 | Debe acompañar las copias de la escrituras públicas de las modificaciones inscritas a fojas 722 vuelta N° 521 del año 1994, a fojas 959 N° 982 del año 2009 y a fojas 1340 N° 104 del año 2021 (con su respectiva publicación). | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Osorno (105,5 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |

OBSERVACIONES:
SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.47. LOCALIDAD : Puerto Montt - 88,1 MHz

PARTICIPANTE: FAST NET S.A.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 53.498 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.499 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Puerto Montt (88,1 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1 | FAST NET S.A. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde **asignar** a **FAST NET S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Puerto Montt (88,1 MHz)**.

OBSERVACIONES:

FAST NET S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.48. LOCALIDAD : Caleta Tortel - 97,1 MHz
PARTICIPANTE: AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.800 | El valor del factor Kc es de 0,32 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | El concursante señala una dirección incompleta para el Estudio y Planta Transmisora, según información obtenida por Subtel correspondería a pasarela Padre Antonio Ronchi. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.804 | Debe acompañar copia del(os) instrumento(s) que acrediten la personería del representante que comparezca a nombre de la concursante, es decir, de don José Luis Vásquez Levin, y sus facultades. Autorizado(s) ante Notario Público. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Caleta Tortel (97,1 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,32 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:
AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA

- Sin Observaciones.

9.49. LOCALIDAD : Coyhaique - 91,3 MHz
PARTICIPANTE: CORNEJO AGUILAR Y COMPAÑÍA LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.143 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.144 | Falta agregar: Declaración jurada simple que de cuenta de la existencia o no de participación de capital extranjero en el capital de la concursante. Suscrita por un representante de la sociedad (nombre, CI, firma). En caso que dicha participación exista, y sea superior al 10%: Antecedentes que den cuenta del cumplimiento de lo prescrito en el inciso final del artículo 9 de la Ley de Prensa. En español o debidamente traducidos y legalizados. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Coyhaique (91,3 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | CORNEJO AGUILAR Y COMPAÑÍA LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |

OBSERVACIONES:
CORNEJO AGUILAR Y COMPAÑÍA LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.50. LOCALIDAD : Puerto Aguirre - 98,1 MHz
PARTICIPANTE: AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.801 | El valor del factor Kc es de 0,64 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | El concursante señala una dirección incompleta para el Estudio y Planta Transmisora, según información obtenida por Subtel correspondería a calle General San Martín. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.804 | Debe acompañar copia del(os) instrumento(s) que acrediten la personería del representante que comparezca a nombre de la concursante, es decir, de don José Luis Vásquez Levin, y sus facultades. Autorizado(s) ante Notario Público. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: DIGITAL COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.153 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.154 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JORGE DÍAZ ARANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.381 | El valor del factor Kc es de 0,83 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Las pérdidas de cables informada por el concursante en el Anexo N° 2 de su proyecto es de 0,35 dB, sin embargo, el valor utilizado en su propia planilla de cálculo presentada utiliza un valor de 0,40 dB. | 3° BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por la Subtel con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el participante en la letra b) del Anexo N° 2 para los radiales 100°, 200°, 240°, 280°, 320° y 340°. | 7 BT | KZ | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.382 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Puerto Aguirre (98,1 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,64 | 1,00 | 0 | p |
| 2 | DIGITAL COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,83 | 1,00 | 0 | p |
| 3 | JORGE DÍAZ ARANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,83 | 1,00 | 0 | p |

OBSERVACIONES:**AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA**

- Sin Observaciones.

DIGITAL COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

JORGE DÍAZ ARANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

- Sin Observaciones.

9.51. LOCALIDAD : Puerto Guadal - 101,3 MHz
PARTICIPANTE: AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.802 | El valor del factor Kc es de 0,42 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | El concursante señala una dirección incompleta para el Estudio y Planta Transmisora, según información obtenida por Subtel correspondería a calle Los Guindos. | 3 BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el participante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el participante en su solicitud, toda vez que se detecta un desfase de 20°. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.804 | Debe acompañar copia del(os) instrumento(s) que acrediten la personería del representante que comparezca a nombre de la concursante, es decir, de don José Luis Vásquez Levin, y sus facultades. Autorizado(s) ante Notario Público. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 54.665 | El valor del factor Kc es de 0,68 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| | En el formulario Anexo N°2 las coordenadas indicadas respecto de la longitud oeste del estudio y planta trasmisora, no corresponden a las utilizadas para el cálculo de la zona de servicio. | 3° BT | KT | 0 |
| | En el formulario Anexo N°2, recuadro ubicación de las instalaciones del estudio y planta trasmisora, aparece erróneamente como ciudad Chile Chico. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.666 | Falta acompañar escritura pública de constitución de la sociedad (con su respectiva publicación (extracto) y las escrituras pública de modificación de fecha 08 de abril de 2008 con su respectiva publicación (extracto), junto a la escritura pública de modificación de fecha 21 de noviembre de 2016 y su respectiva publicación (extracto). Falta declaración jurada de nacionalidad de ambos socios. Falta Declaración jurada simple que de cuenta de la existencia de participación de capital extranjero en el capital de la concursante. Suscrita por un representante de la sociedad(nombre, CI, firma). | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Puerto Guadal (101,3 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,42 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,68 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA**

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA

- Sin Observaciones.

9.52. LOCALIDAD : Villa O'Higgins - 97,3 MHz
PARTICIPANTE: AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.803 | El valor del factor Kc es de 0,34 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | El concursante señala una dirección incompleta para el Estudio y Planta Transmisora, según información obtenida por Subtel correspondería a calle Río Bravo. | 3 BT | KT | 0 |
| | La zona de servicio calculada por Subtel con los datos técnicos informados en el proyecto, no concuerda con la informada por el participante en la letra b) del Anexo N° 2 para el radial 20°. | 7 BT | KZ | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.804 | Debe acompañar copia del(os) instrumento(s) que acrediten la personería del representante que comparezca a nombre de la concursante, es decir, de don José Luis Vásquez Levin, y sus facultades. Autorizado(s) ante Notario Público. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Villa O'Higgins (97,3 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,34 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:
AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA

- Sin Observaciones.

9.53. LOCALIDAD : Puerto Natales - 101,3 MHz
PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 53.694 | El valor del factor Kc es de 0,86 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.696 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 53.513 | El valor del factor Kc es de 0,77 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la altura de las antenas 3 y 4, señaladas en a tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, las cuales se encuentran en la misma posición (altura y azimut). | 3° BT | KT | 0 |
| | No adjunta catálogo del equipo transmisor Alternativo marca SIELCO, modelo EXC120-300GX, señalado en Listado de Equipos. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que con los valores de las alturas de la antenas propuestas, se tiene un valor de 30,375 metros y no de 30 metros como se señala en el Anexo N° 2, Características Técnicas de las Instalaciones. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.515 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 53.521 | El valor del factor Kc es de 0,77 No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la altura de las antenas 3 y 4, señaladas en a tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, las cuales se encuentran en la misma posición (altura y azimut). | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que con los valores de las alturas de la antenas propuestas, se tiene un valor de 30,375 metros y no de 30 metros como se señala en el Anexo N° 2, Características Técnicas de las Instalaciones. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.523 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: ITRACHI LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.604 | El valor del factor Kc es de 0,84 Se acompaña el Certificado emitido por la Dirección de Aeronáutica Civil pero esta Institución informa que los 48 metros, sobre el terreno natural, propuesta para la estructura de la torre, constituye un impedimento de tipo aeronáutico y que solo de certifican 22 metros para la estructura. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.605 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.752 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.754 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.397 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.400 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD VERSUS INVERSIONES LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.668 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | |
| | Existe inconsistencia en el valor de la altura del centro de radiación, toda vez que en el Anexo N° 2, señala una altura de 29 metros, y en la tabla e), Datos del Arreglo de Antenas, alturas de 31,26 ; 29 y 26,4 metros, lo que da una altura del centro de radiación de 28,76 metros. | 3BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.669 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.478 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.480 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: XPLORA MULTIMEDIOS SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.492 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.493 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Puerto Natales (101,3 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,77 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,77 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | ITRACHI LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,84 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |
| 7 | SOCIEDAD VERSUS INVERSIONES LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,81 | 1,00 | 0 | P |
| 8 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |
| 9 | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**ACCIÓN PÚBLICA SPA**

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

- Sin Observaciones.

ITRACHI LIMITADA

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD VERSUS INVERSIONES LIMITADA

- Sin Observaciones.

TWINS TOWERS CHILE SPA

- Sin Observaciones.

XPLORA MULTIMEDIOS SPA

- Sin Observaciones.

9.54. LOCALIDAD : Villa Renoval - 100,1 MHz
PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.225 | El valor del factor Kc es de 0,7 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3º BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia entre el Factor de Velocidad del cable de chicotes COMMSCOPE AVA7-50 informado en cuadro e) Datos del arreglo de antenas en el proyecto (0,91) y el señalado en el catálogo del fabricante (0,92). | 3º BT | KT | 0 |
| | Existe una inconsistencia en la ubicación del Estudio Alternativo y Planta Transmisora informada en el Anexo N° 2, donde se especifica como domicilio Ruta I-380, Natales, sin embargo, al buscar las coordenadas en el mapa corresponde a Ruta Y-380, Natales. Se solicita aclarar domicilio correcto. | 3º BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.227 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.398 | El valor del factor Kc es de 0,7 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3º BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia entre el Factor de Velocidad del cable de chicotes COMMSCOPE AVA7-50 informado en cuadro e) Datos del arreglo de antenas en el proyecto (0,91) y el señalado en el catálogo del fabricante (0,92). | 3º BT | KT | 0 |
| | Existe una inconsistencia en la ubicación del Estudio Alternativo y Planta Transmisora informada en el Anexo N° 2, donde se especifica como domicilio Ruta I-380, Natales, sin embargo, al buscar las coordenadas en el mapa corresponde a Ruta Y-380, Natales. Se solicita aclarar domicilio correcto. | 3º BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.400 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Villa Renoval (100,1 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,70 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,70 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:
MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

9.55. LOCALIDAD : Curacaví - 90,3 MHz
PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.758 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3º BT | KT | 0 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, "O'Higgins s/n, Curacaví", no es concordante con las coordenadas geográficas, toda vez que éstas se encuentra ubicadas en la Ruta 68, Curacaví. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3º BT | KT | 0 |
| | En el Anexo N°2, ubicación planta transmisora, especifica coordenadas distintas a las utilizadas en la planilla de cálculo y del archivo de cotas adjuntos. | 3º BT | KT | 0 |
| | El modelo de Antena Aldena señalada en la Tabla e) Datos de arreglo de antenas, ADC.02.02.210, difiere del catálogo presentado y del Listado de equipos en el proyecto, ADC.02.02.110. | 3º BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.764 | Se acompaña a la carpeta S3 Los anexos, las declaraciones, la cédula y el R.U.T. de la postulante. No se acompañan los antecedentes de constitución de la postulante y por tanto no consta que quien suscribe la solicitud y los Anexos sea el representante legal. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIODIFUSORA PANORÁMICA DE CURACAVÍ LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 53.644 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.645 | No acompaña el certificado de antecedentes penales de Luis Alberto Mukarker. Viene dos veces el del otro representante legal don Mario Mukarker. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.776 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3º BT | KT | 0 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, "O'Higgins s/n, Curacaví", no es concordante con las coordenadas geográficas, toda vez que éstas se encuentra ubicadas en la Ruta 68, Curacaví. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3º BT | KT | 0 |
| | En el Anexo N°2, ubicación planta transmisora, especifica coordenadas distintas a las utilizadas en la planilla de cálculo y del archivo de cotas adjuntos. | 3º BT | KT | 0 |
| | El modelo de Antena Aldena señalada en la Tabla e) Datos de arreglo de antenas, ADC.02.02.210, difiere del catálogo presentado y del Listado de equipos en el proyecto, ADC.02.02.110. | 3º BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.782 | Debe acompañar Certificado de vigencia actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Curacaví (90,3 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 0 | P |

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 2 | RADIODIFUSORA PANORÁMICA DE CURACAVÍ LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 3 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

RADIODIFUSORA PANORÁMICA DE CURACAVÍ LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.56. LOCALIDAD : La Unión - 88,1 MHz
PARTICIPANTE: SOCIEDAD RADIODIFUSORA SANTA ELENA LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 53.683 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.684 | Debe acompañar copia de las escrituras públicas de las modificaciones societarias inscritas de acuerdo a la copia de inscripción a fojas 59 número 35 del año 1998 y a fojas 11 número 09 de 2002. Debe acompañar certificado de antecedentes, declaración jurada de nacionalidad y copia de cédula de identidad de todos los socios (Falta preliminarmente las de Iván Leonardo Roa Delgado). | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: La Unión (88,1 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA SANTA ELENA LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |

OBSERVACIONES:
SOCIEDAD RADIODIFUSORA SANTA ELENA LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.57. LOCALIDAD : Lago Ranco - 96,9 MHz
PARTICIPANTE: SOCIEDAD RADIODIFUSORA MONTECARLO LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.438 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.439 | Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad otorgado por el Conservador de Bienes Raíces respectivo de una fecha no anterior a 90 días de realizada la postulación. Debe acompañar los certificados de antecedentes penales, fotocopia de cédula de identidad y declaración de nacionalidad de los otros socios (Domingo Sandoval Lira, Domingo Sandoval Piña y María Fernanda Sandoval Piña) | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Lago Ranco (96,9 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MONTECARLO LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |

OBSERVACIONES:
SOCIEDAD RADIODIFUSORA MONTECARLO LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.58. LOCALIDAD : Lanco - 90,7 MHz
PARTICIPANTE: ACCIÓN PÚBLICA SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.695 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.696 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.705 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.706 | Debe acompañar Certificado de Anotaciones de la sociedad emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo cuya fecha de emisión tenga una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de la postulación, ya que el certificado acompañado excede el plazo. Debe acompañar Certificado de Vigencia de la sociedad emitido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo cuya fecha de emisión tenga una anterioridad no superior a 90 días desde la fecha de la postulación. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES EDUARDO ANDRÉS MARTÍNEZ ESPINOZA E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.368 | El valor del factor Kc es de 0,85 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.369 | Debe acompañar copia de la inscripción de la escritura de constitución de la persona jurídica en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces Copia Simple. Otorgado por el CBR respectivo en un plazo no anterior a 90 días, desde la fecha de postulación. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.749 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 24 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 24 metros. Se solicita aclarar la situación. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |

| | | | |
|--------|--------------|------|--------|
| 54.750 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple |
|--------|--------------|------|--------|

PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.736 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.740 | Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad, extendido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de un plazo no anterior a 90 días contados desde la fecha de postulación, el adjunto es de julio de 2021. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.767 | El valor del factor Kc es de 0,69 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3º BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en el largo del cable alimentador 24 metros, con respecto a la altura del centro de radiación 24 metros. Se solicita aclarar la situación. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.768 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.514 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3º BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.515 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.522 | El valor del factor Kc es de 0,75 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3º BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.523 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JACARANDA DE INVERSIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.753 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.754 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.725 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.726 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MATRIX SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.226 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.227 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: MPX TELECOM SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.399 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.400 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: PUBLICENTRO SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-----------------|--------------------------------|-------|
| 54.245 | El valor del factor Kc es de 0 | | | |
| | El Anexo N° 2 no viene adjunto, repite Anexo N° 1. No es posible verificar ningunos de los parámetros técnicos relevantes para el cálculo de la zona de servicio, como lo son: Ganancia, Pérdida por Lóbulos, Datos arreglo de antenas, Pérdida de cable y conectores, etc. | 3° BT, 7° BT | KT, KZ, KX, KP, KC | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.246 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: RADIODIFUSORA ROBERTO CARLOS CARRILLO CARRILLO E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.499 | El valor del factor Kc es de 0,85 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Modelando el arreglo de antenas con los datos remitidos por el concursante, las pérdidas por lóbulo calculadas por la Subtel no concuerdan con las especificadas por el concursante en su solicitud. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.500 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD LS SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.038 | El valor del factor Kc es de 0,76 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | En el Anexo N° 2, la potencia solicitada no corresponde a la utilizada en la planilla de cálculo adjunta. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.039 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD COMERCIAL Y COMUNICACIONAL MALALHUE LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.504 | El valor del factor Kc es de 0,76 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Inconsistencia en el tipo de antena utilizado por cuanto indica un modelo distinto al señalado en el Formulario de Arreglo de antenas y especificado en Listado de Equipos. No obstante, el modelo de antena utilizado en el arreglo corresponde al remitido en catalogo. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.505 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD DE COMUNICACIONES HI-COM LIMITADA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.670 | El valor del factor Kc es de 0,76 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Inconsistencia en el tipo de antena utilizado por cuanto indica un modelo distinto al señalado en el Formulario de Arreglo de antenas y especificado en Listado de Equipos. No obstante, el modelo de antena utilizado en el arreglo corresponde al remitido en catalogo. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.671 | 1. Se debe acompañar copia de escritura pública de modificación de sociedad (en que se modifican los socios de fecha 05 de abril de 2001). 2. Se debe acompañar certificado de antecedentes penales, copia de cédula de identidad y declaración jurada de nacionalidad de la socia Jacqueline del Carmen Saure Valenzuela | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TWINS TOWERS CHILE SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.479 | El valor del factor Kc es de 0,86 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.480 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.662 | El valor del factor Kc es de 0,76 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | En el Anexo N° 2, la potencia solicitada no corresponde a la utilizada en la planilla de cálculo adjunta. | 3 BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.663 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Lanco (90,7 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | COMUNICACIONES EDUARDO ANDRÉS MARTÍNEZ ESPINOZA E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,85 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,69 | 1,00 | 0 | P |
| 5 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |
| 6 | INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,69 | 1,00 | 0 | P |
| 7 | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,75 | 1,00 | 0 | P |
| 8 | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,75 | 1,00 | 0 | P |
| 9 | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |
| 10 | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |
| 11 | MATRIX SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |
| 12 | MPX TELECOM SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |
| 13 | PUBLICENTRO SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | P |
| 14 | RADIODIFUSORA ROBERTO CARLOS CARRILLO CARRILLO E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,85 | 1,00 | 0 | P |
| 15 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD LS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,76 | 1,00 | 0 | P |
| 16 | SOCIEDAD COMERCIAL Y COMUNICACIONAL MALALHUE LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,76 | 1,00 | 0 | P |
| 17 | SOCIEDAD DE COMUNICACIONES HI-COM LIMITADA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,76 | 1,00 | 0 | P |
| 18 | TWINS TOWERS CHILE SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,86 | 1,00 | 0 | P |
| 19 | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,76 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**ACCIÓN PÚBLICA SPA**

- Sin Observaciones.

COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES EDUARDO ANDRÉS MARTÍNEZ ESPINOZA E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA

- Sin Observaciones.

JACARANDA DE INVERSIONES SPA

- Sin Observaciones.

JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

MATRIX SPA

- Sin Observaciones.

MPX TELECOM SPA

- Sin Observaciones.

PUBLICENTRO SPA

- Sin Observaciones.

RADIODIFUSORA ROBERTO CARLOS CARRILLO CARRILLO E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD LS SPA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD COMERCIAL Y COMUNICACIONAL MALALHUE LIMITADA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD DE COMUNICACIONES HI-COM LIMITADA

- Sin Observaciones.

TWINS TOWERS CHILE SPA

- Sin Observaciones.

WICOM TELECOMUNICACIONES SPA

- Sin Observaciones.

9.59. LOCALIDAD : Río Bueno-La Unión - 101,1 MHz

PARTICIPANTE: RADIOCOMUNICACIONES IMÁGENES DEL SUR LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 53.771 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.772 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Río Bueno-La Unión (101,1 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1 | RADIOCOMUNICACIONES IMÁGENES DEL SUR LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde **asignar** a **RADIOCOMUNICACIONES IMÁGENES DEL SUR LIMITADA**, la concesión ofrecida para la localidad de **Río Bueno-La Unión (101,1 MHz)**.

OBSERVACIONES:

RADIOCOMUNICACIONES IMÁGENES DEL SUR LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.60. LOCALIDAD : Valdivia - 102,3 MHz

PARTICIPANTE: COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJEI |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 53.450 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.451 | De acuerdo a los antecedentes acompañados, Comercializadora Iberoamericana Radio Chile S.A. está compuesto por un Directorio de 3 directores titulares y 3 directores suplentes. Sin embargo, acompaña un certificado de composición de directorio que sólo individualiza a los directores titulares. En consecuencia, debe acompañar un certificado de directorio que individualice a los directores titulares y suplentes, junto con las declaraciones juradas de nacionalidad, copia de cédula de identidad vigente y certificado de antecedentes penales según corresponda. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Valdivia (102,3 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |

OBSERVACIONES:

COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9º bis y 13º de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.61. LOCALIDAD : Valdivia - 104,1 MHz

PARTICIPANTE: FAST NET S.A.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 53.497 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.499 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Valdivia (104,1 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 1 | FAST NET S.A. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | ADP |

Conforme a lo señalado en la tabla previa, corresponde **asignar a FAST NET S.A.**, la concesión ofrecida para la localidad de **Valdivia (104,1 MHz)**.

OBSERVACIONES:

FAST NET S.A.

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

9.62. LOCALIDAD : El Carmen - 106,3 MHz
PARTICIPANTE: CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.738 | El valor del factor Kc es de 0,91 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3 BT | KT | 0 |
| | La dirección Andrés Bello S/N, señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, no es concordante con las coordenadas geográficas, ya que se encuentran en la Plaza de Armas de El Carmen . Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3 BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.740 | Debe acompañar certificado de vigencia de la sociedad, extendido por el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de un plazo no anterior a 90 días contados desde la fecha de postulación, el adjunto es de julio de 2021. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.761 | El valor del factor Kc es de 0,91 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, "Andrés Bello s/n", no es concordante con las coordenadas geográficas, toda vez que éstas se encuentra ubicadas en la Plaza de Armas de El Carmen. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.764 | Se acompaña a la carpeta S3 Los anexos, las declaraciones, la cédula y el R.U.T. de la postulante. No se acompañan los antecedentes de constitución de la postulante y por tanto no consta que quien suscribe la solicitud y los Anexos sea el representante legal. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD JUAN TRONCOSO LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--|-------|-----------|-------|
| 53.503 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.504 | Debe acompañar el certificado de antecedentes penales, declaración jurada de nacionalidad y copia de cédula de identidad de la otra socia doña Paula Troncoso Sandoval. Debe acompañar copia de la escritura pública de modificación de fecha 12 de octubre de 2018. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.779 | El valor del factor Kc es de 0,91 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, "Andrés Bello s/n", no es concordante con las coordenadas geográficas, toda vez que éstas se encuentra ubicadas en la Plaza de Armas de El Carmen. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |

| | | | |
|--------|---|------|-----------|
| 54.782 | Debe acompañar Certificado de vigencia actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. | 8 BG | No Cumple |
|--------|---|------|-----------|

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: El Carmen (106,3 MHz)

| Nº | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,91 | 1,00 | 0 | P |
| 2 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,91 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | SOCIEDAD JUAN TRONCOSO LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 4 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,91 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA**

- Sin Observaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD JUAN TRONCOSO LIMITADA

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

9.63. LOCALIDAD : Quillón - 90,5 MHz
PARTICIPANTE: COMUNICACIONES BULNES LIMITADA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------|
| 53.506 | El valor del factor Kc es de 1 | | | |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 53.507 | Sin Reparos. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: NYC INVESTMENTS SPA

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.763 | El valor del factor Kc es de 0,84 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | El modelo del conector descrito en el listado de equipos del Anexo N° 2 del proyecto difiere del catálogo incluido en el proyecto. | 3° BT | KT | 0 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, "Andrés Bello s/n", no es concordante con las coordenadas geográficas, toda vez que éstas se encuentra ubicadas en la Ruta N-48-O. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.764 | Se acompaña a la carpeta S3 Los anexos, las declaraciones, la cédula y el R.U.T. de la postulante. No se acompañan los antecedentes de constitución de la postulante y por tanto no consta que quien suscribe la solicitud y los Anexos sea el representante legal. | 8 BG | Cumple | |

PARTICIPANTE: SOCIEDAD COMERCIAL COPELEC S.A.

| Nº INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTÍC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.401 | El valor del factor Kc es de 0,81 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la información del Formulario del Anexo N° 2, puesto que el estudio alternativo y planta transmisora se encuentran en la misma dirección, no obstante se denomina de distinta forma la población o lugar y hay diferencias en las coordenadas de ubicación. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existe inconsistencia en la información del Formulario del Anexo N° 2, La dirección y comuna señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo, no es concordante con las coordenadas geográficas. | 3° BT | KT | 0 |
| | Existen diversas inconsistencias en el cálculo de pérdidas tanto en el cable como en el divisor de potencia, además de las pérdidas equivalente en los chicotes alimentadores, indicados en el formulario Memoria de Cálculo de Pérdidas. | 3° BT | KT | 0 |
| | No se indica el largo de cable alimentador en el Formulario del Anexo N° 2. este dato solo aparece en la Memoria de Cálculo de Pérdidas. | 3° BT | KT | 0 |
| Nº INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTÍC | RESULTADO | |
| 54.402 | No acompaña antecedentes penales, declaraciones de nacionalidad, ni cédula de identidad de Jose Lagos, Martín Figueroa, Ramón Toro, Verónica Álvarez, Antonio Palavecino, Jorge Vaccaro, Manuel Bello, Fernando Zúñiga, Rafael Espinoza, Roberto Concha, Cristian Gajardo, que según escritura, tienen poder para comparecer ante esta Repartición Pública. | 8 BG | No Cumple | |

PARTICIPANTE: TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

| N° INGRESO | REPAROS TÉCNICOS | ARTIC | FACT | PTJE1 |
|------------|---|-------|-----------|-------|
| 54.781 | El valor del factor Kc es de 0,84 | | | |
| | No se acompaña el certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que acredite que la torre, en la ubicación y con la altura propuesta, no presenta inconvenientes para la navegación aérea, ni autorización notarial de propietario de la torre que autorice su uso, tanto así como también el Decreto o indicación de éste que haya autorizado el último emplazamiento de la torre. | 3° BT | KT | 0 |
| | El modelo del conector descrito en el listado de equipos del Anexo N° 2 del proyecto difiere del catálogo incluido en el proyecto. | 3° BT | KT | 0 |
| | La dirección señalada en el proyecto técnico para el estudio alternativo y planta transmisora, "Andrés Bello s/n", no es concordante con las coordenadas geográficas, toda vez que éstas se encuentra ubicadas en la Ruta N-48-O. Se solicita aclarar la inconsistencia. | 3° BT | KT | 0 |
| N° INGRESO | REPAROS LEGALES | ARTIC | RESULTADO | |
| 54.782 | Debe acompañar Certificado de vigencia actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. Debe acompañar certificado de anotaciones actualizado de una fecha no anterior a 90 días de realizado la postulación. | 8 BG | No Cumple | |

RESUMEN PUNTAJE LOCALIDAD: Quillón (90,5 MHz)

| N° | PARTICIPANTE | K _T | K _E | K _Z | K _X | K _C | K _P | P _T | EA |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | COMUNICACIONES BULNES LIMITADA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 | 1,00 | 100 | P |
| 2 | NYC INVESTMENTS SPA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,84 | 1,00 | 0 | P |
| 3 | SOCIEDAD COMERCIAL COPELEC S.A. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,81 | 1,00 | 0 | P |
| 4 | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,84 | 1,00 | 0 | P |

OBSERVACIONES:**COMUNICACIONES BULNES LIMITADA**

- Esta participante es la actual titular de la concesión y tiene derecho preferente en la asignación, conforme al artículo 9° bis y 13° de la Ley General de Telecomunicaciones.

NYC INVESTMENTS SPA

- Sin Observaciones.

SOCIEDAD COMERCIAL COPELEC S.A.

- Sin Observaciones.

TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L.

- Sin Observaciones.

Luego de la evaluación de cada una de las solicitudes, se señala a continuación el resultado preliminar del concurso en cuestión:

RESULTADO DEL INFORME N° 1

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje 1 ^{er} Informe | Estado 1 ^{er} Informe | Resultado 1 ^{er} Informe |
|---|---------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| de Arica y Parinacota | Arica (101,9 MHz) | CORPORACIÓN IGLESIA DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA | 53.712 | 100 | P | Pendiente |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 54.753 | 0 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 54.771 | 0 | P | Pendiente |
| | Arica (105,7 MHz) | RDF MEDIA SPA | 53.735 | 100 | ADP | Asignación |
| | Arica (106,3 MHz) | NYC INVESTMENTS SPA | 54.752 | 0 | P | Pendiente |
| | | SE EMPRENDE SOLUTION TECHNOLOGY TARAPACÁ LIMITADA | 53.668 | 100 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 54.770 | 0 | P | Pendiente |
| de Tarapacá | Alto Hospicio (105,3 MHz) | FAST NET S.A. | 53.495 | 100 | ADP | Asignación |
| | Collahuasi (96,7 MHz) | COMUNICACIONES SAN ANDRÉS LIMITADA | 54.160 | 0 | P | Pendiente |
| | | MARFON COMUNICACIONES SPA | 54.135 | 0 | P | Pendiente |
| | | MATRIX SPA | 54.216 | 0 | P | Pendiente |
| | | MPX TELECOM SPA | 54.387 | 0 | P | Pendiente |
| | | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 54.486 | 0 | P | Pendiente |
| | Iquique (101,9 MHz) | COMERCIAL EUROLATINA SPA | 54.351 | 100 | P | Pendiente |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 54.754 | 0 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 54.772 | 0 | P | Pendiente |
| | Iquique (102,3 MHz) | COMUNICACIONES Y PRODUCCIONES AUDIOVISUALES LIMITADA | 53.702 | 100 | P | Pendiente |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 54.756 | 0 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 54.774 | 0 | P | Pendiente |
| | Nueva Victoria (88,7 MHz) | MATRIX SPA | 54.218 | 0 | P | Pendiente |
| | | MPX TELECOM SPA | 54.388 | 0 | P | Pendiente |
| | | POCITO RADIO SPA | 54.073 | 0 | P | Pendiente |
| | | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 54.689 | 0 | P | Pendiente |
| | de Tarapacá | Pica (91,7 MHz) | CONSTRUCTORA Y LOGÍSTICA EDUARDO JOSÉ MAMANI MAMANI E.I.R.L. | 54.378 | 0 | p |
| INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | | | 53.508 | 0 | p | Pendiente |
| INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | | | 53.516 | 0 | p | Pendiente |
| POCITO RADIO SPA | | | 54.074 | 0 | p | Pendiente |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje 1 ^{er} Informe | Estado 1 ^{er} Informe | Resultado 1 ^{er} Informe |
|--------------------|---------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| de Antofagasta | Antofagasta (88,9 MHz) | FAST NET S.A. | 53.494 | 100 | ADP | Asignación |
| | Antucoya-María Elena (93,3 MHz) | MPX TELECOM SPA | 54.389 | 0 | P | Pendiente |
| | | SAN LUCAS SPA | 54.323 | 0 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN JULIA CHAPARRO ÁLVAREZ E.I.R.L. | 53.780 | 0 | P | Pendiente |
| | | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 54.487 | 0 | P | Pendiente |
| de Atacama | Diego de Almagro (102,5 MHz) | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 53.509 | 0 | P | Pendiente |
| | | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 53.517 | 0 | P | Pendiente |
| | | JUAN PABLO MADRID ÁVALOS RADIODIFUSIÓN E.I.R.L. | 53.622 | 0 | P | Pendiente |
| | | MADERO COMUNICACIONES LIMITADA | 53.524 | 0 | P | Pendiente |
| | | MPX TELECOM SPA | 54.390 | 0 | P | Pendiente |
| | | PUBLICENTRO SPA | 54.239 | 0 | P | Pendiente |
| | | TWINS TOWERS CHILE SPA | 54.472 | 0 | P | Pendiente |
| | | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 54.488 | 0 | P | Pendiente |
| | Tierra Amarilla (106,7 MHz) | MIGUEL ÁNGEL VÉLIZ ARAYA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 53.943 | 100 | ADP | Asignación |
| de Coquimbo | Illapel (96,5 MHz) | NYC INVESTMENTS SPA | 54.755 | 0 | P | Pendiente |
| | | SOCIEDAD PUBLICITARIA Y DE RADIODIFUSIÓN RAÚL MUSA U. LIMITADA | 53.725 | 100 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 54.773 | 0 | P | Pendiente |
| | La Serena (106,3 MHz) | FAST NET S.A. | 53.496 | 100 | ADP | Asignación |
| | Monte Patria (97,3 MHz) | CINCO VALLES SPA | 54.115 | 0 | P | Pendiente |
| | | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 53.510 | 0 | P | Pendiente |
| | | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 53.518 | 0 | P | Pendiente |
| | | MARFON COMUNICACIONES SPA | 54.136 | 0 | P | Pendiente |
| | | SAN LUCAS SPA | 54.324 | 0 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES NORTE SUR LIMITADA | 54.098 | 0 | P | Pendiente |
| | | ZETA RADIO CHILE SPA | 54.506 | 0 | P | Pendiente |
| Ovalle (104,3 MHz) | COMPAÑÍA DE RADIOS S.A. | 53.501 | 100 | p | Pendiente | |
| de Valparaíso | Cabildo (102,5 MHz) | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 53.688 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES MIGUEL ACUÑA VICENCIO E.I.R.L. | 54.187 | 0 | P | Pendiente |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 53.746 | 0 | P | Pendiente |
| | | JUAN PABLO MADRID ÁVALOS RADIODIFUSIÓN E.I.R.L. | 53.623 | 0 | P | Pendiente |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje 1 ^{er} Informe | Estado 1 ^{er} Informe | Resultado 1 ^{er} Informe |
|-------------------------|--|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| de Valparaíso | Cabildo (102,5 MHz) | MANUEL ALEJANDRO CASTILLO VALDIVIA E.I.R.L. | 54.316 | 0 | P | Pendiente |
| | | MARFON COMUNICACIONES SPA | 54.137 | 0 | P | Pendiente |
| | | MPX TELECOM SPA | 54.391 | 0 | P | Pendiente |
| | | PUBLICENTRO SPA | 54.240 | 0 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES JOSE LUIS SALGADO SILVA E.I.R.L. (TESAL EIRL.) | 54.683 | 0 | P | Pendiente |
| | | TWINS TOWERS CHILE SPA | 54.473 | 0 | P | Pendiente |
| | | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 54.489 | 0 | P | Pendiente |
| Casablanca (99,3 MHz) | COMPAÑÍA CHILENA DE COMUNICACIONES S.A. | 53.773 | 100 | ADP | Asignación | |
| de Valparaíso | Chalaco (90,3 MHz) | AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL HIJOS Y AMIGOS DE CHINCOLCO | 53.884 | 0 | P | Pendiente |
| | El Quisco (97,5 MHz) | COMUNICACIONES DE LA COSTA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 54.210 | 100 | P | Pendiente |
| | | JUAN PABLO MADRID ÁVALOS RADIODIFUSIÓN E.I.R.L. | 53.624 | 0 | P | Pendiente |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 54.757 | 0 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 54.775 | 0 | P | Pendiente |
| | Nogales (97,1 MHz) | SOCIEDAD COMUNICACIONES RAUDAL LIMITADA | 53.853 | 100 | P | Pendiente |
| | Reñaca-Cochoa-Concón (94,5 MHz) | BIO BÍO COMUNICACIONES S.A. | 53.453 | 100 | P | Pendiente |
| San Antonio (104,3 MHz) | MEGAMEDIA RADIO S.A. | 53.762 | 100 | P | Pendiente | |
| de O'Higgins | Doñihue (89,5 MHz) Doñihue (89,5 MHz) | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 53.689 | 0 | P | Pendiente |
| | | ARIELA COMUNICACIONES SPA | 54.168 | 0 | P | Pendiente |
| | | CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES E.I.R.L. | 54.341 | 0 | P | Pendiente |
| | | CARLOS ALBORNOZ TAPIA E.I.R.L. | 53.425 | 0 | P | Pendiente |
| | | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 54.703 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES ARAUCANÍA SPA | 54.199 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES FRANCO MORALES E.I.R.L. | 54.483 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 54.746 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES ÓSCAR RENÉ JOHANSEN MARCHANT E.I.R.L. | 54.481 | 0 | P | Pendiente |
| | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 54.733 | 0 | P | Pendiente |
| | | DULCE INVERSIONES SPA | 54.332 | 0 | P | Pendiente |
| | | INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L. | 54.765 | 0 | P | Pendiente |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje 1 ^{er} Informe | Estado 1 ^{er} Informe | Resultado 1 ^{er} Informe |
|----------------------|--------------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| de O'Higgins | Doñihue (89,5 MHz) | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 53.511 | 0 | P | Pendiente |
| | | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 53.519 | 0 | P | Pendiente |
| | | ISABELLA COMUNICACIONES SPA | 54.175 | 0 | P | Pendiente |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 53.747 | 0 | P | Pendiente |
| | | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 54.722 | 0 | P | Pendiente |
| | | JS INGENIERÍA SPA | 54.024 | 0 | P | Pendiente |
| | | MARFON COMUNICACIONES SPA | 54.138 | 0 | P | Pendiente |
| | | MATRIX SPA | 54.219 | 0 | P | Pendiente |
| | | MPX TELECOM SPA | 54.392 | 0 | P | Pendiente |
| | | PÉREZ ZAMORANO LIMITADA | 54.146 | 0 | P | Pendiente |
| | | PUBLICENTRO SPA | 54.241 | 0 | P | Pendiente |
| | | RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 54.741 | 0 | P | Pendiente |
| | | SAN LUCAS SPA | 54.325 | 0 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES JOSE LUIS SALGADO SILVA E.I.R.L. (TESAL EIRL.) | 54.684 | 0 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN E.I.R.L. | 54.788 | 0 | P | Pendiente |
| | | TOROMAR SPA | 54.712 | 0 | P | Pendiente |
| | | TWINS TOWERS CHILE SPA | 54.474 | 0 | P | Pendiente |
| | | VALLE AVENTURA SPA | 54.784 | 0 | P | Pendiente |
| | | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 54.490 | 0 | P | Pendiente |
| | | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 54.690 | 0 | P | Pendiente |
| ZETA RADIO CHILE SPA | 54.507 | 0 | P | Pendiente | | |
| de O'Higgins | San Fernando (103,1 MHz) | SOCIEDAD COMERCIAL GUILLERMO FERRUZ E HIJOS LIMITADA | 53.809 | 100 | ADP | Asignación |
| | Santa Cruz (100,9 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 54.739 | 0 | P | Pendiente |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 54.762 | 0 | P | Pendiente |
| | | RADIO BIENVENIDA LIMITADA | 53.758 | 100 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 54.780 | 0 | P | Pendiente |
| del Maule | Curicó (93,3 MHz) | NYC INVESTMENTS SPA | 54.759 | 0 | P | Pendiente |
| | | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MONTECARLO LIMITADA | 53.437 | 100 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 54.777 | 0 | P | Pendiente |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje 1 ^{er} Informe | Estado 1 ^{er} Informe | Resultado 1 ^{er} Informe |
|------------|------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| del Maule | Putú (98,3 MHz) | CARLOS ALBERTO CHERO VALVERDE COMUNICACIONES E.I.R.L. | 54.342 | 0 | P | Pendiente |
| | | CARLOS ALBORNOZ TAPIA E.I.R.L. | 53.426 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES LUIS TAPIA MORALES E.I.R.L. | 54.105 | 0 | P | Pendiente |
| | | DULCE INVERSIONES SPA | 54.333 | 0 | P | Pendiente |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 53.748 | 0 | P | Pendiente |
| | | RADIODIFUSORA MAULE NORTE HÉCTOR SEPÚLVEDA E.I.R.L. | 53.782 | 0 | P | Pendiente |
| | | RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 54.742 | 0 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES DUNAX HÉCTOR DÍAZ E.I.R.L. | 54.076 | 0 | P | Pendiente |
| | | TWINS TOWERS CHILE SPA | 54.475 | 0 | P | Pendiente |
| | | VALLE AVENTURA SPA | 54.785 | 0 | P | Pendiente |
| | | ZETA RADIO CHILE SPA | 54.508 | 0 | P | Pendiente |
| | | Talca (102,9 MHz) | FUNDACIÓN ARMONÍA | 53.723 | 100 | P |
| del Biobío | El Huertón (89,3 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 54.737 | 0 | P | Pendiente |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 54.760 | 0 | P | Pendiente |
| | | SARA COMUNICACIONES LIMITADA | 53.791 | 100 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 54.778 | 0 | P | Pendiente |
| del Biobío | Lebu (97,9 MHz) | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 53.690 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES FRANCO MORALES E.I.R.L. | 54.484 | 0 | P | Pendiente |
| | | DATA MEDIOS SPA | 53.731 | 0 | P | Pendiente |
| | | DULCE INVERSIONES SPA | 54.334 | 0 | P | Pendiente |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 53.749 | 0 | P | Pendiente |
| | | MARFON COMUNICACIONES SPA | 54.139 | 0 | P | Pendiente |
| | | MATRIX SPA | 54.220 | 0 | P | Pendiente |
| | | MPX TELECOM SPA | 54.393 | 0 | P | Pendiente |
| | | RICK STEVENS OSSES ALIAGA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 54.743 | 0 | P | Pendiente |
| | | VALLE AVENTURA SPA | 54.786 | 0 | P | Pendiente |
| del Biobío | Los Ángeles (90,3 MHz) | IBEROAMERICAN RADIO HOLDINGS CHILE S.A. | 53.447 | 100 | ADP | Asignación |
| | Los Ángeles (101,7 MHz) | SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA | 53.486 | 100 | P | Pendiente |
| | Villa Rucalhue (90,5 MHz) | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 53.691 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES SANTA BÁRBARA SPA | 54.046 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES E INVERSIONES LUIS ALEXIS ESPINOZA ESCOBAR E.I.R.L. | 54.513 | 0 | P | Pendiente |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje 1 ^{er} Informe | Estado 1 ^{er} Informe | Resultado 1 ^{er} Informe |
|-----------------|---------------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| del Biobío | Villa Rucalhue (90,5 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 54.734 | 0 | P | Pendiente |
| | | DATA MEDIOS SPA | 53.732 | 0 | P | Pendiente |
| | | EMISIONES NANCY MARISOL DÍAZ REYES E.I.R.L. | 54.292 | 0 | P | Pendiente |
| | | GICELA MARIZA ALARCÓN HUIQUIL SERVICIOS COMUNICACIONALES E.I.R.L. | 54.297 | 0 | P | Pendiente |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 53.750 | 0 | P | Pendiente |
| | | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 54.723 | 0 | P | Pendiente |
| | | MARCELO ANTONIO TORO JARA COMUNICACIONES E.I.R.L. | 54.600 | 0 | P | Pendiente |
| | | MARFON COMUNICACIONES SPA | 54.140 | 0 | P | Pendiente |
| | | MATRIX SPA | 54.221 | 0 | P | Pendiente |
| | | MPX TELECOM SPA | 54.395 | 0 | P | Pendiente |
| | | PUBLICENTRO SPA | 54.242 | 0 | P | Pendiente |
| | | PUBLIMEDIOS SPA | 54.714 | 0 | P | Pendiente |
| | | TWINS TOWERS CHILE SPA | 54.476 | 0 | P | Pendiente |
| | | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 54.657 | 0 | P | Pendiente |
| | | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 54.691 | 0 | P | Pendiente |
| de La Araucanía | Angol (97,7 MHz) | ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L. | 54.020 | 0 | P | Pendiente |
| | | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 53.692 | 0 | P | Pendiente |
| | | ASESORÍA EN PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LIMITADA | 53.957 | 0 | P | Pendiente |
| | | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 54.704 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L. | 54.050 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 54.747 | 0 | P | Pendiente |
| | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 54.735 | 0 | P | Pendiente |
| | | DATA MEDIOS SPA | 53.733 | 0 | P | Pendiente |
| | | GICELA MARIZA ALARCÓN HUIQUIL SERVICIOS COMUNICACIONALES E.I.R.L. | 54.298 | 0 | P | Pendiente |
| | | GRUPO ARTÍSTICO CULTURAL TUMUNTUCO | 53.440 | 0 | P | Pendiente |
| | | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 53.512 | 0 | P | Pendiente |
| | | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 53.520 | 0 | P | Pendiente |
| | | ITRACHI LIMITADA | 53.603 | 80 | P | Pendiente |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 53.751 | 0 | P | Pendiente |
| | | JORGE ALBERTO DALIDET SCHIFFERLI COMUNICACIONES E.I.R.L. | 54.026 | 0 | P | Pendiente |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje 1 ^{er} Informe | Estado 1 ^{er} Informe | Resultado 1 ^{er} Informe |
|------------------------------|----------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| de La Araucanía | Angol (97,7 MHz) | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 54.724 | 0 | P | Pendiente |
| | | MATRIX SPA | 54.222 | 0 | P | Pendiente |
| | | MILLARAY COMUNICACIONES SPA | 53.742 | 0 | P | Pendiente |
| | | MPX TELECOM SPA | 54.396 | 0 | P | Pendiente |
| | | PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L. | 53.419 | 0 | P | Pendiente |
| | | PUBLICENTRO SPA | 54.243 | 0 | P | Pendiente |
| | | PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA | 53.444 | 0 | P | Pendiente |
| | | PUBLIMEDIOS SPA | 54.715 | 0 | P | Pendiente |
| | | SAN LUCAS SPA | 54.326 | 0 | P | Pendiente |
| | | SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD LS SPA | 54.037 | 0 | P | Pendiente |
| | | SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA) | 54.013 | 0 | P | Pendiente |
| | | SOCIEDAD INFORMATIVA LAGO VILLARRICA SPA | 54.275 | 0 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L. | 54.031 | 0 | P | Pendiente |
| | | TWINS TOWERS CHILE SPA | 54.477 | 0 | P | Pendiente |
| | | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 54.658 | 0 | P | Pendiente |
| ZETA RADIO CHILE SPA | 54.509 | 0 | P | Pendiente | | |
| de La Araucanía | Cholchol (96,3 MHz) | SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA) | 54.016 | 0 | P | Pendiente |
| | | SOCIEDAD COMUNICACIONES RAYEN LIMITADA | 53.796 | 0 | P | Pendiente |
| | | SOCIEDAD EDUCACIONAL ANGLICANA LIMITADA | 53.607 | 100 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L. | 54.034 | 0 | P | Pendiente |
| de La Araucanía | Lonquimay (88,3 MHz) | ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L. | 54.021 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMERCIALIZADORA BIOVEG SPA | 53.428 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES JUAN PABLO TOLEDO PINO E.I.R.L. | 54.051 | 0 | P | Pendiente |
| | | PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INVERSUD LIMITADA | 53.445 | 0 | P | Pendiente |
| | | PUBLIMEDIOS SPA | 54.716 | 0 | P | Pendiente |
| | | SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA) | 54.014 | 0 | P | Pendiente |
| | | SOCIEDAD INFORMATIVA LAGO VILLARRICA SPA | 54.276 | 0 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L. | 54.032 | 0 | P | Pendiente |
| ZMOT COMUNICACIONES E.I.R.L. | 54.731 | 0 | P | Pendiente | | |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje 1 ^{er} Informe | Estado 1 ^{er} Informe | Resultado 1 ^{er} Informe |
|---------------------------|------------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| de La Araucanía | Los Sauces (105,3 MHz) | ABEL ENOC ARIAS FUENTES COMUNICACIONES E.I.R.L. | 54.022 | 0 | P | Pendiente |
| | | ASESORÍA EN PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LIMITADA | 53.959 | 0 | P | Pendiente |
| | | MARFON COMUNICACIONES SPA | 54.141 | 0 | P | Pendiente |
| | | MATRIX SPA | 54.223 | 0 | P | Pendiente |
| | | PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L. | 53.420 | 0 | P | Pendiente |
| | | SOCIEDAD COMERCIAL DE COMUNICACION SOCIAL DEVAUD Y MORALES LIMITADA (DEMO LIMITADA) | 54.015 | 0 | P | Pendiente |
| | | SOCIEDAD INFORMATIVA LAGO VILLARRICA SPA | 54.277 | 0 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES ISIDORA OPAZO E.I.R.L. | 54.033 | 0 | P | Pendiente |
| | | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 54.659 | 0 | P | Pendiente |
| | | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 54.692 | 0 | P | Pendiente |
| | | ZETA RADIO CHILE SPA | 54.510 | 0 | P | Pendiente |
| de La Araucanía | Purén (96,9 MHz) | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 53.693 | 0 | P | Pendiente |
| | | ASESORÍA EN PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LIMITADA | 53.960 | 0 | P | Pendiente |
| | | EMISIONES NANCY MARISOL DÍAZ REYES E.I.R.L. | 54.294 | 0 | P | Pendiente |
| | | MATRIX SPA | 54.224 | 0 | P | Pendiente |
| | | PRODUCTORA DOMINGO SANDOVAL E.I.R.L. | 53.421 | 0 | P | Pendiente |
| | | PUBLIMEDIOS SPA | 54.717 | 0 | P | Pendiente |
| | | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 54.660 | 0 | P | Pendiente |
| | | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 54.491 | 0 | P | Pendiente |
| | | YANCEY COMUNICACIONES SPA | 54.693 | 0 | P | Pendiente |
| | Villarrica (104,3 MHz) | COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA | 53.638 | 100 | ADP | Asignación |
| de Los Lagos | Ancud (97,3 MHz) | COMPAÑÍA CHILENA DE COMUNICACIONES S.A. | 53.774 | 100 | ADP | Asignación |
| | Ayacara (93,7 MHz) | RADIOEMISORAS JOSÉ SIMÓN BARRIENTOS RUIZ E.I.R.L. | 54.707 | 0 | P | Pendiente |
| | Ayacara (93,7 MHz) | TELECOMUNICACIONES Y DIFUSIÓN ALEX NAHUELQUIN E.I.R.L. | 54.789 | 0 | P | Pendiente |
| | Chaitén (90,7 MHz) | COLOMBA SPA | 54.376 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 54.748 | 0 | P | Pendiente |
| | | INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L. | 54.766 | 0 | P | Pendiente |
| | | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 54.664 | 0 | P | Pendiente |
| | | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 54.661 | 0 | P | Pendiente |
| YANCEY COMUNICACIONES SPA | 54.694 | 0 | P | Pendiente | | |
| ZETA RADIO CHILE SPA | 54.511 | 0 | P | Pendiente | | |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje 1 ^{er} Informe | Estado 1 ^{er} Informe | Resultado 1 ^{er} Informe |
|---------------------------|----------------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| de Los Lagos | Osorno (89,1 MHz) | DABAR COMUNICACIONES LIMITADA | 54.228 | 100 | P | Pendiente |
| | Osorno (105,5 MHz) | SOCIEDAD RADIODIFUSORA FM 102 LIMITADA | 53.487 | 100 | P | Pendiente |
| | Puerto Montt (88,1 MHz) | FAST NET S.A. | 53.498 | 100 | ADP | Asignación |
| de Aysén | Caleta Tortel (97,1 MHz) | AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA | 53.800 | 0 | P | Pendiente |
| | Coyhaique (91,3 MHz) | CORNEJO AGUILAR Y COMPAÑÍA LIMITADA | 54.143 | 100 | P | Pendiente |
| | Puerto Aguirre (98,1 MHz) | AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA | 53.801 | 0 | p | Pendiente |
| | | DIGITAL COMUNICACIONES SPA | 54.153 | 0 | p | Pendiente |
| | | JORGE DÍAZ ARANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 54.381 | 0 | p | Pendiente |
| | Puerto Guadal (101,3 MHz) | AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA | 53.802 | 0 | P | Pendiente |
| | | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 54.665 | 0 | P | Pendiente |
| | Villa O'Higgins (97,3 MHz) | AYSÉN COMUNICACIONES LIMITADA | 53.803 | 0 | P | Pendiente |
| de Magallanes | Puerto Natales (101,3 MHz) | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 53.694 | 0 | P | Pendiente |
| | | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 53.513 | 0 | P | Pendiente |
| | | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 53.521 | 0 | P | Pendiente |
| | | ITRACHI LIMITADA | 53.604 | 0 | P | Pendiente |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 53.752 | 0 | P | Pendiente |
| | | MPX TELECOM SPA | 54.397 | 0 | P | Pendiente |
| | | SOCIEDAD VERSUS INVERSIONES LIMITADA | 54.668 | 0 | P | Pendiente |
| | | TWINS TOWERS CHILE SPA | 54.478 | 0 | P | Pendiente |
| | XPLORA MULTIMEDIOS SPA | 54.492 | 0 | P | Pendiente | |
| | Villa Renoval (100,1 MHz) | MATRIX SPA | 54.225 | 0 | P | Pendiente |
| MPX TELECOM SPA | | 54.398 | 0 | P | Pendiente | |
| Metropolitana de Santiago | Curacaví (90,3 MHz) | NYC INVESTMENTS SPA | 54.758 | 0 | P | Pendiente |
| | | RADIODIFUSORA PANORÁMICA DE CURACAVÍ LIMITADA | 53.644 | 100 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 54.776 | 0 | P | Pendiente |
| de Los Ríos | La Unión (88,1 MHz) | SOCIEDAD RADIODIFUSORA SANTA ELENA LIMITADA | 53.683 | 100 | P | Pendiente |
| | Lago Ranco (96,9 MHz) | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MONTECARLO LIMITADA | 53.438 | 100 | P | Pendiente |
| | Lanco (90,7 MHz) | ACCIÓN PÚBLICA SPA | 53.695 | 0 | P | Pendiente |
| | | COLOMBINA TELECOMUNICACIONES SPA | 54.705 | 0 | P | Pendiente |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje 1 ^{er} Informe | Estado 1 ^{er} Informe | Resultado 1 ^{er} Informe |
|----------------------|--|---|--------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| de Los Ríos | Lanco (90,7 MHz) | COMUNICACIONES EDUARDO ANDRÉS MARTÍNEZ ESPINOZA E.I.R.L. | 54.368 | 0 | P | Pendiente |
| | | COMUNICACIONES LUISA MARÍA SOL ARAVENA PAVEZ E.I.R.L. | 54.749 | 0 | P | Pendiente |
| | | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 54.736 | 0 | P | Pendiente |
| | | INGENIERÍA GUIDO ANDRÉS BLANCO ESPINOZA E.I.R.L. | 54.767 | 0 | P | Pendiente |
| | | INGENIERÍA Y COMUNICACIONES IGNACIO TORRES GALAZ E.I.R.L. | 53.514 | 0 | P | Pendiente |
| | | INGENIERÍA Y GESTIÓN INDUSTRIAL SPA | 53.522 | 0 | P | Pendiente |
| | | JACARANDA DE INVERSIONES SPA | 53.753 | 0 | P | Pendiente |
| | | JOSÉ TOMÁS COMUNICACIONES SPA | 54.725 | 0 | P | Pendiente |
| | | MATRIX SPA | 54.226 | 0 | P | Pendiente |
| | | MPX TELECOM SPA | 54.399 | 0 | P | Pendiente |
| | | PUBLICENTRO SPA | 54.245 | 0 | P | Pendiente |
| | | RADIODIFUSORA ROBERTO CARLOS CARRILLO CARRILLO E.I.R.L. | 54.499 | 0 | P | Pendiente |
| | | SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD LS SPA | 54.038 | 0 | P | Pendiente |
| | | SOCIEDAD COMERCIAL Y COMUNICACIONAL MALALHUE LIMITADA | 54.504 | 0 | P | Pendiente |
| | | SOCIEDAD DE COMUNICACIONES HI-COM LIMITADA | 54.670 | 0 | P | Pendiente |
| | | TWINS TOWERS CHILE SPA | 54.479 | 0 | P | Pendiente |
| | | WICOM TELECOMUNICACIONES SPA | 54.662 | 0 | P | Pendiente |
| | | de Los Ríos | Río Bueno-La Unión (101,1 MHz) | RADIOCOMUNICACIONES IMÁGENES DEL SUR LIMITADA | 53.771 | 100 |
| Valdivia (102,3 MHz) | COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A. | | 53.450 | 100 | P | Pendiente |
| Valdivia (104,1 MHz) | FAST NET S.A. | | 53.497 | 100 | ADP | Asignación |
| de Ñuble | El Carmen (106,3 MHz) | CONSORCIO RADIAL DEL SUR SPA | 54.738 | 0 | P | Pendiente |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 54.761 | 0 | P | Pendiente |
| | | SOCIEDAD JUAN TRONCOSO LIMITADA | 53.503 | 100 | P | Pendiente |
| | | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 54.779 | 0 | P | Pendiente |
| | Quillón (90,5 MHz) | COMUNICACIONES BULNES LIMITADA | 53.506 | 100 | P | Pendiente |
| | | NYC INVESTMENTS SPA | 54.763 | 0 | P | Pendiente |
| | | SOCIEDAD COMERCIAL COPELEC S.A. | 54.401 | 0 | P | Pendiente |

| Región | Localidad | Razón Social | Ingreso Técnico | Puntaje 1 ^{er} Informe | Estado 1 ^{er} Informe | Resultado 1 ^{er} Informe |
|----------|-----------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| de Ñuble | Quillón (90,5 MHz) | TELECOMUNICACIONES MAURICIO HERNAN TORO CHAVEZ E.I.R.L. | 54.781 | 0 | P | Pendiente |

10. A partir de la información del punto anterior, corresponde proponer al Sr. Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, 14 resoluciones de asignación y 1 resolución que declara desierto el concurso público para las localidades sin postulantes.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 13° A de la Ley N° 18.168 de 1982 y sus modificaciones.

Saluda atentamente a usted,
Por orden del Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones

CAROLINA
TATIANA LAGOS
AGUIRRE

Firmado digitalmente por
CAROLINA TATIANA LAGOS
AGUIRRE
Fecha: 2022.07.01 14:34:48
-04'00'

CAROLINA LAGOS AGUIRRE
Jefa División Concesiones

DISTRIBUCIÓN:

- Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones
- Departamento Servicios Radiodifusión

MLF/EVE/FSS/JEA/JAA/KCS/RAG/WMC/RDC/rdc

MARCO
ANTONIO
LABRA
FUENZALIDA
A

Firmado digitalmente por MARCO
ANTONIO LABRA FUENZALIDA
Nombre de reconocimiento (DN):
c=CL, o=METROPOLITANA DE
SANTIAGO, l=Santiago,
o=SUBSECRETARIA DE
TELECOMUNICACIONES,
ou=DIVISION CONCESIONES,
cn=MARCO ANTONIO LABRA
FUENZALIDA,
email=mlabra@subtel.gob.cl
Fecha: 2022.07.01 13:31:21 -04'00'